



Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Rue Beyaert, 75 • B-7500 Tournai
☎ 69 57 93 49
www.certitank.be • info@certitank.be

PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE
CT/07/26/065996

Rue de grupont 100
6921 Chanly
Belgique

Date du contrôle : 15/07/2026
Technicien : Nicolas Vassant
Agrément : Agrw.TUS-003/A/08
Date d'agrément : 15/12/2022

— **Réglementation :**

- AGW du 17 juillet 2003 modifié le 14 juillet 2008 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes.
- AGW du 29 novembre 2007 et modifié le 31 mars 2011 déterminant les conditions intégrales relatives à l'exploitation d'installations de distribution d'hydrocarbures pour un usage privé.

Description de l'installation :

Capacité	3 166 l
Année d'installation	Inconnue
Produit	Mazout de Chauffage
Forme	Cylindrique
Localisation	Cave
Type	Simple Paroi
Matériau	Métallique
Accessible	Non
Diamètre	120 cm
Hauteur/Longueur	280 cm

Permis d'exploitation ou d'environnement :

Type de permis	Manquant	Capacité autorisée	3 100 l
Zone de captage d'eau	Non		

Documents précédents

Contrôle périodique précédent - Verification des documents	Absent
Certificat de mise en service - Verification des documents	Absent

Travail :

Inspection visuelle du réservoir et des parties visibles de l'installation (Toutes les parois ne sont pas accessibles ou contrôlables).

Résultat : Pas de traces de corrosion externe visible

Points Vérifiés	Type	Résultat	Remarques
Niveau de liquide dans la citerne (cm)		97.0 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne (cm)		0.2 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne après dépression en cm.		0.0 cm	



PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE
CT/07/26/065996

Points Vérifiés	Type	Résultat	Remarques
Tuyauterie de remplissage	Décentralisée	En ordre	
Tuyauterie de ventilation	Décentralisée	En ordre	
Anti-débordement	Sifflet d'alarme	En ordre	
Détection de fuites	Absent		
Système d'alarme de détection de fuites			
Aspiration de mazout	Haut	En ordre	
Retour de mazout	Présent	En ordre	
Jauge	Jauge à flotteur	En ordre	
Contrôle de Pollution		Non visible	
Trou d'homme	Présent	En ordre	
Chambre de visite	Pas d'application		
Encuvement	Absent		
Différence de potentiel citerne/sol (mV)			

Autres remarques :

La citerne n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès des autorités compétentes ou l'attestation n'a pu être remise au technicien.
Une copie est à nous faire parvenir.

Conclusions :

Le réservoir est étanche et peut être maintenu en service.

L'installation doit être mise en conformité et un nouveau contrôle doit être réalisé dans les 6 mois, et avant le 15/01/2027.

Une plaquette orange a été apposée sur la tuyauterie de remplissage.

L'inspecteur

Le client

Nicolas Vassant