TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 2013701/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2300 Turnhout Spoorwegstraat 38 bus 2

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Borgers

Adres: 2400 Mol

INSTALLATEUR: 10

Adres: Fransveld 3

BTW of IK: 0842 443 515

Datum van het onderzoek: 01/07/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~KB 4.12.2012~~) (~~T.R. art. 231~~) (Voorschr. DNB) .....

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~Verkoop woongelegenheid~~: Type der lokalen: app 1 verd.

Begin werken: Fundering vóór- ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 230V mono V Bescherming van de aansluiting aut my 40 A mes

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type A125/40/1 300mA

Type van de aardelektrode: ~~fundamentaarde~~ - ~~baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; RA: 14 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~: geen

Nota's: kasten nog te plaatsen
toegankelijkheid te verbeteren
defensieve verlichting nog te plaatsen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 01/07/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 288 P&C

De directeur,

FORM. 382-02/2013

BELAC 115-INSP