

Etat des lieux. contradictoires

Appartement 231/11 grand rue Coco charleroi



Hall d'entrée

Etat

1 boîte aux lettres + clef

OK

1 sonnette

OK

Living

1 porte d'entrée coupe feu RF 30'

OK

1 poignée inox + clef

OK

1 parlophone

OK

1 détecteur incendie

OK

1 bloc cuisine lège 2, tom.

OK

1 plan travail lège

OK

1 hotte

OK

1 frigo

OK ~~1 poignée cassée~~

1 four inox

OK

1 plaque cuisson (4 plaques électrique)

OK

1 evier + mitigeur.

OK

1 Radiateur.

OK

stores à toute les fenêtres PVC Blanc
mécanisme.

~~pas stores fenêtres arrière~~

carrelage + plinthe

1 boiler 100 l.

OK

3 spots. (spot de 2) (1 spot 1 lampe)

Chambre

1 porte albéolaire (car. sable)

OK

1 poignée en inox + clef

OK ~~pas de clef~~

1 Radiateur

OK

1 fenêtre PVC double vitrage

OK

+ gaz blanc bleu.

OK

stores PVC lamelles blanc + mécanisme

OK

carrelages + plinthes.

OK

1 globe.

Suite état des lieux appartement
6000 charleroi

grand rue

Salle de bain		Etat
1 porte alvéolaire (cart. sable...	OK	
1 poignée inox + elf	OK	
1 meuble SDB (1m blanc ^{Vert} laqué	OK	
1 glace	OK	
1 vasque + meuble	OK	
poignées blanches dorées	OK	
2 spots halogènes	OK	
1 prise	OK	
1 mélangeur	OK	^{A plus porte de}
1 cabine douche complète	OK	^{A porte détachée}
1 pommeau douche	OK	^{et recte}
1 wc + lunette blanc	OK	
1 porte papier wc inox + bois	OK	
1 réchauffeur	OK	
1 fenêtre PVC + gaz blanc bleu	OK	
faïence murale du sol au plafond	OK	
carrelage + plinthes	OK	
1 spot lampe		

la propriétaire



le locataire



