

Etat des lieux contradictoires

Appartement 23121 Grand rue Coco Charleroi

Hall d'entrée

Etat

1 boîte aux lettres + clef OK

1 sonnette OK

Living

1 porte d'entrée coupe feu RF 30' OK

1 poignée inox + clef OK

1 parlophone OK

1 détecteur incendie OK

1 bloc cuisine lège 2, form. OK

1 plan travail lège OK

1 hotte OK

1 frigo OK

1 four inox OK

1 plaque cuisson (4 plaques électrique) OK

1 évier + mitigeur. OK

1 radiateur. OK

stores à toute les fenêtres PVC Blanc OK

mécanisme.

carrelage + plinthe

1 boiler 100 P. OK

Chambre

1 porte alvéolaire (caud ~~saute~~) grise OK Corps, griffes dans la porte

1 poignée en inox + clef

1 radiateur

1 fenêtre PVC double vitrage

+ ~~gag blanc bleu~~

stores PVC lamelles blanc + mécanisme

carrelages + plinthes

- barre à rideau



Suite état des lieux appartement
6000 charleroi

Grand rue

Salle de bain

Etat

1 porte alvéolaire (cart. sable)

1 poignée inox + clef

1 meuble SDB (1m blanc laqué)

1 glace

1 vasque + marbre

~~poignées blanches dorées~~

2 spots halogènes

1 prise

1 mélangeur

1 cadène douche complète

maître

1 pommeau douche

1 wc + lunette blanc

~~1 porte papier wc inox + bois~~

1 radiateur

1 fenêtre PVC + gaz blanc bleu

faïence murale du sol au plafond
carrelage + plinthes.

la propriétaire

le locataire



