

Etat des lieux contradictoires

Appartement 233/M. grand rue Coco charleroi

Hall d'entrée

Etat

1 boîte aux lettres + clef OK.

1 sonnette OK

Living

1 porte d'entrée coupe feu RF 30' OK

1 poignée inox + clef OK

1 parlophone OK

1 détecteur incendie OK

1 bloc cuisine tête 2, tom. OK

1 plan travail tête OK

1 hotte OK

1 frigo OK

1 four inox OK

1 toque cuisson (4 plaques électrique) OK

1 évier + mitigeur. OK

1 radiateur. OK

stores à toute les fenêtres PVC Blanc
mécanisme. OK

carrelage + plinthe OK

1 boiler 100 P. OK

Chambre

1 porte alvéolaire (car. sable) OK

1 poignée en inox + clef OK

1 radiateur OK

1 fenêtre PVC double vitrage OK

+ gaz blanc - bleu.

stores PVC lamelles blanc + mécanisme OK

carrelages + plinthes. OK

Suite état des lieux appartement
6000 charleroi

Grand rue

Salle de bain

Etat

1 porte alvéolaire (caul sable)	OK
1 poignée inox + elf	OK
1 meuble SDB (1m blanc laqué)	OK
1 glace	OK
1 vasque + marbre	OK
poignées blanches dorées	OK
2 spots halogènes	OK
1 prise	OK
1 mélangeur	OK
1 cabine douche complète	OK
1 pommeau douche	OK
1 wc + lunette blanc	OK
1 porte papier wc inox + bois	OK
1 radiateur	OK
1 fenêtre PVC + gaz blanc bleu	OK
peinture murale du sol au plafond	OK
carrelage + plinthes	OK

la propriétaire

le locataire



entrée

1^{er} juillet 2020

