





Votre numéro de client :

### Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Rue de la Platinerie 10, 6700 Arlon

Effectué le : 18/06/2025 09:21 - 10:39



Effectué par : NICOLAS PIQUARD (6950)

Non Conforme

#### **IDENTIFICATION DES TIERS**

Propriétaire

Adresse

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom

Adresse

Rue de la Platinerie 10, 6700 Arlon

#### IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vinçotte	201 785 552
Adresse	Rue de la Platinerie 10, 6700 Arlon
Code EAN	Non communiqué
N° Compteur	598842
Compteur index jour	163455
Compteur index nuit	130925
Installation contrôlée	- Unité d'habitation
Type d'installation	Installation domestique

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be

TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Date d'émission: 24/06/2025







### Rapport Original

#### **RAPPORT N°** GEM/15/30809052/00/FR/000

DONNEES DU CONTROLE		
Base de l'examen	<ul> <li>RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)</li> </ul>	
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	C F 10-11 - 1-12 IVA	


Type de contrôle suivant - 6.5. Visite de contrôle Date de réalisation de l'installation

- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE			
Alimentation	Via compteurs GRD		
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée		
Valeur nominale de la protection placée (A)	25		
Type d'interrupteur-sectionneur général	- Interrupteur-sectionneur différentiel		
Tension (V)	- 3x230 V AC		
Compteur d'énergie verte	Pas présent		

#### DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT: TD



(Tableau électrique)



#### RAPPORT N° GEM/15/30809052/00/FR/000

Tableau BT : TD PV Nombre de circuits




(Tableau électrique)



(Tableau électrique - intérieur)

Tableau BT : TGBT Nombre de circuits

18



(Tableau électrique)



### **RAPPORT N°**GEM/15/30809052/00/FR/000

#### **RÉSULTATS DU CONTRÔLE**

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	Pas d'application / vérification pas possible
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	OK
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	Pas d'application / vérification pas possible
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Pas en ordre
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Pas d'application / vérification pas possible
Mesures de protection CD	Pas en ordre
Mesures de protection Cl	Pas en ordre
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	Pas en ordre
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections de	Niet in orde

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais			
Type de prise de terre	Conducteurs enfoncés verticalement /		
	Barres / piquets		
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	18.5		


#### Infractions constatées

#### Installation

#### Canalisations

Fixer correctement le(s) câble(s) et/ou tube(s) volant(s) à l'aide d'attaches adéquates (L1: 5.2.9.3.;
 5.2.9.5.; L3: 5.2.10.4).

Date d'émission : 24/06/2025 4/8





#### RAPPORT N° GEM/15/30809052/00/FR/000



- L'utilisation de dispositifs fiche(s)/ prise(s) n'est autorisée que pour la (les) connexion(s) de canalisation(s) souple(s) (L1: 5.2.6.2.; L3 5.2.6.2.). Exemple cabanon
- Réaliser les connexions dans des coffrets, tableaux, boîtes de jonction ou de dérivation, aux bornes des interrupteurs, des prises de courant ou dans les pavillons de luminaires (L1: 5.2.6.1.; L3: 5.2.6.1.).



- La gaine extérieure du câble n'est pas complètement introduite dans l'enveloppe de l'appareil connecté (L1: 5.2.6.; L3: 5.2.6.).

#### Constatation supplémentaire dans le cadre de ce contrôle

- Les matériel mobile placer de façon fixe n'est pas autorisé. (Ex: multiprise) Véranda: installation électrique non terminé.

#### Isolement

- La valeur de la résistance d'isolement de ce circuit est insuffisante, celle-ci doit être au minimum de 500.000 Ohms (L1: 6.4.5.1.; L3: 6.4.5.2.). Mesure non réaliser car pas possible.

#### Mise à la terre

- Assurer la continuité de la mise à la terre du (des) conducteur(s) de protection (L1: 5.4.3.5.; L3: 5.4.3.5.).
- Le conducteur de protection (PE) est à distribuer dans toute l'installation (L1: 4.2.4.3.; 5.4.3.6.; L3: 5.4.3.6.). Prises sans terre à protège par un 30mA ou conducteur de terre à ajouter.

#### Protection surintensités

- Equiper les bases de coupe-circuit à fusibles ou disjoncteurs d'éléments de calibrage (L1: 5.3.5.5.; L3: 5.3.5.5.).




 Adapter l'intensité nominale (In) du dispositif de protection, trop élevée pour la canalisation et/ou le récepteur installé en aval (L1: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.3.2.; L3: 4.4.1.1.; 4.4.1.5.; 4.4.4.2.). Adapter les protections au nombres de circuits terminaux. Il est fortement conseillé de ne pas utilisé autant de multiprises car cela risque d'entraîner une surcharge.

#### Récepteurs



#### RAPPORT N° GEM/15/30809052/00/FR/000





 Prévoir des prises de courant conformes à la NBN C61-112 avec contact de terre et sécurité enfants (L1: 5.3.5.2.).

#### Schémas, plans et documents

- Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire(s) de l'installation domestique, le(s) schéma(s) de circuits de l'installation non-domestique (Livre 1), le plan schématique (Livre 3) (L1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.; L3: 3.1.2.; 9.1.1.).
- Prévoir le(s) plan(s) de position de l'installation (L1: 3.1.2.; 9.1.1., 9.1.2.).

#### Tableaux/enveloppes/portes

- Réaliser ou compléter le repérage des circuits/départs et/ou appareillage, bornes de raccordements, etc. (L1: 2.8.1.; 3.1.3.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; L3: 2.8.1.2.; 3.1.3.; 5.3.6.1.).
- (Re)placer la porte et/ou l'écran de protection du tableau. Possibilité de contact avec des pièces nues sous tension (L1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; L3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.).
- Le repérage est à compléter sur le tableau de répartition et de manœuvre. Pour les installations domestiques: identification du tableau et tension d'alimentation. Pour les installations non-domestiques: identification du tableau, tension d'alimentation, schéma de mise à la terre, courant de court-circuit présumé, éventuelle utilisation de la technique de filiation. Pour les parties communes (d'un ensemble résidentiel): au moins le repérage des installations domestiques (L1: 3.1.3.3.).
- Obturer les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret (L1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.; L3: 4.2.2.2.; 5.1.4.; 5.3.5.1.).
- Il y a un échauffement anormal, revoir les raccordements aux bornes (L1: 2.8.1; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.; 5.3.6.2.; L3: 2.8.1.2.; 5.2.6.2.; 5.3.6.1.).

#### Remarques

Installation

Constatation supplémentaire dans le cadre de ce contrôle



#### RAPPORT N° GEM/15/30809052/00/FR/000

N'a pas fait partie du contrôle



- Seules les parties visibles et accessibles ont été contrôlées. Énormément de cartons etc empêchaient de vérifier les prises etc. Les infractions se répètent dans toutes l'installation La partie pv n'a pas fait l'objet du contrôle. Mettre au clair l'installation électrique
- Le groupe électrogène n'a pas fait l'objet du contrôle car de type CE.

#### Divers + éclairage

- Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer.
- Les conducteurs non utilisés sont à éliminer ou à isoler à leurs extrémités.
- Nous conseillons de supprimer les canalisations hors d'usage.
- Reconditionner les connexions volantes et/ou câblages.

#### Tableau BT: TGBT

#### Constatation supplémentaire dans le cadre de ce contrôle

- Ouverture du tableau pas possible, il est bloqué par la prise téléphone.

#### Notes

#### Tableau BT: TD

Date d'émission : 24/06/2025

- Le nombre de circuits du tableau n'a pas pu être déterminé.

7/8



#### RAPPORT N° GEM/15/30809052/00/FR/000

#### CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport n'est pas conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

Il y a lieu de donner suite aux remarques reprises dans le présent rapport.

Des recommandations et/ou informations complémentaires sont mentionnées comme "notes" dans ce rapport.

Un nouveau contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions <u>par le même</u> organisme au plus tard avant : 18/6/2026

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation n'ont pas été scellées.

Ir F. Dewint
Directeur Général

#### RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÈGLEMENTAIRES

Date d'émission : 24/06/2025

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Dans le cas où des infractions subsistent lors de la nouvelle visite de contrôle, à réaliser au terme du délai de un an, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.