

Registre n°: 1 Scellé n°: 119 563
 ADRESSE DE L'INSTALLATION: Route de Neufchâteau 495
 PROPRIETAIRE (Nom - Prénom): G. Heinckx Anton
 Adresse: Idem
 DEMANDEUR: Idem
 Adresse: Idem
 INSTALLATEUR: Idem
 Adresse: Idem
 TVA ou CI: Idem

GRD: CPES Compteur n°: 55062404 Index: 067856/110606 Code EAN: 1

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesure utilisés: Mesureur de terre n°SGS: B2177 Mesureur d'isolement n°SGS: B2177 Mesureur de continuité n°SGS: B2177
 Schéma liaison à la terre: TT Procédure technique: (RGIE art.86) TEC EE 102
 Date de contrôle: 4/3/16 (RGIE art.87/86) TEC EE 211 212

- Type de contrôle: ☐ Examen de conformité avant mise en usage (RGIE art.270)
☒ Visite de contrôle périodique (RGIE art.271 et 271bis)
☐ Visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art.276)
☐ Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276bis)
☐ Examen de conformité avant mise en usage d'une installation photovoltaïque (RGIE art.270) (voir verso)

Type d'installation: existante - nouvelle - extension - modification - temporaire - chantier:
 Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres), compteur de chantier « domestique », parties communes d'une installation résidentielle, autres:

Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5 oui / non
 Raccordement: tension: 3 N400 V AC-DC; Protection raccordement: existante: 10 A - prévue: 10 A
 Câble alimentation tableau principal: 1 x 10 mm², type: VOB Inter. général: DPCDR 10 A, type: A
 Type prise de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
 Nombre de tableaux: 1 + 1 + 1; Nombre de circuits term.: 6 + 5 + 1; Ra = 8,7 Ω; Ri tot = > 0,7 MΩ

DESCRIPTION: voir schéma(s) en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
10	3000	300
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	Voir	Schémas

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
10	10000	30
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	Voir	Schémas

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: bon - infractions - remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: bon - infractions - remarques
- Existe-t-il: salle de bains - lessiveuse - lave-vaisselle - séchoir - salle de douche: oui - non
- Existe-t-il des influences externes particulières: oui - non (si oui, voir en annexe)
- Eclairage TBTS placé: oui - non
- Chauffage électrique placé: oui - non
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas: bon - infractions - remarques
- Etat du matériel électrique: bon - infractions - remarques
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects: bon - infractions - remarques
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires: bon - infractions - remarques - pas applicable
- Matériel électrique fixe et mobile: bon - infractions - remarques
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test ou via un courant de défaut: bon - infractions - remarques

INFRACTIONS - REMARQUES:

NEANT.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso

CONCLUSION: (Information importante au verso)

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

- ☒ L'installation, est conforme aux prescriptions du RGIE, sous réserve de ☐ (voir verso 1). Le prochain contrôle périodique est à effectuer avant le 04/03/2017. Le DPCDR général est - soit plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.
- ☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE (voir verso 2). Le DPCDR était plombé.
- ☐ Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le/...../.....
- ☐ Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

Contrôle par le
 SGS Statutory Services Belgium
 Date
 INSP 685 CUPERS

NOM - FONCTION/QUALITE:
 Vu inspecteur de la ci-dessus

Feuillet BT n° 205320

VISA DU GRD:


DATE:

Les conditions générales de SGS Statutory Services Belgium en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

BLEE10.14F - 22/03/11

SGS Statutory Services Belgium ASBL Bd International, 55/D 1070 Bruxelles t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com
 Square des Conduites d'Eau, 1 4020 Liège t +32 (0)4 365 62 71 f +32 (0)4 366 14 93 e sgs.liege.sgsssb@sgs.com

Member of the SGS Group
 RPM/RPR Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 0407 573 610 DEXIA IBAN: BE44 552-2890500-45 - BIC: GKCCBEBB



Adresse de l'installation électrique


Route de Neufchâteau 495
6700 Arlon
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

P. 1/2
Schéma unifilaire

Contrôle par
SGS-SSB
Date: 04/03/2006
INSPI 005
JUPERS
119568




Adresse de l'installation électrique
 [REDACTED]
 Route de Neuchâteau 495
 6700 Arlon
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 [REDACTED]
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 2/2
 Schéma unifilaire

Contrôle par
 SGS-SSB
 Date: 24/03/2016
 INSP 685
 149568
 SUPERS



Le responsable de l'exécution du travail.

495 Route de Neufchâteau 6700 HEINSEH - ARLON
11 fe'vrier 2016

Le délégué de l'organisme agréé

Signature

DATE. *[Signature]*
Contrôlé par
SGS-SSP
Date 04/03/2016
INSP 685
CUPERS
49568

435 route de Neufchâteau 67000 HEINSCH ARION
 table de l'entretien du matériel

435 route de Neufchâteau 67000 HEINSCH ARION

Ban


1-1 fe'vrier 2016

Le délégué de l'organisme agréé:

Signature


Job.

x 2/6





Salle
manger

x 2/3



cuisine

x 3/2



x 2/2
hall
entrée



Contrôle par
SGS-SSB
02/03/2016
INSP 685


49568

morin - 435 Route de Neufchâteau 6700 HEINSEH ARION
Le responsable de l'exécution du travail

435 Route de Neufchâteau
6700 HEINSEH ARION

11 février 2016

Le directeur de l'organisme
après
Signature DATE



4/1
K

Exhausteurs

4/1

4/2
X

4/2
X

cabane

4/1

4/10

4/2

4/2


x 4/1

4/1

4/1

Contrôlé par
SGS-SSP
Date 04/03/2016
INSP 685
SUPERS

119568



maison 495 route de Neufchâteau 6700 HEINSCH ARLEN

Le responsable de l'exécution du travail

[REDACTED] 495 Route de Neufchâteau 6700 HEINSCH ARLEN

[REDACTED] 11 février 2016


Le débiteur de l'organisme agréé

Signature

Date

Contrôlé par
SGS-SP
Date 04/03/2016
INSP 685 CUPERS

119568



SALON

F3

F3

F3

F4

F4



F4



NOUVEAU SALON

X H2

Contrôle par
SGS-S8B
Date 04/03/2016
INSP 685
119568
CUPERS



maison 495 Route de Neufchâteau
6700 HEINSEN ARION

Le responsable de la
du travail:

Route de Neufchâteau 495
6700 HEINSEN ARION

11 février 2016

Le client, le maître de l'ouvrage
agréé,

Signature Date.