



Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

R2

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°:	Demandeur:
------------	------------

Responsable des travaux:

Nom, Prénom: *Mueldeur*
Jean
N° carte d'identité:
N° TVA: BE

Installation:

Nom, Prénom: _____
Adresse: *Rue Mathieu (lot 10)*
CP + Commune: *6790 Ittre*
Tél: . . . /

Propriétaire/gestionnaire:

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)				<input type="radio"/> RGPT	<input type="radio"/> ...
<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire	<input type="radio"/> ...	<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail domestique
<input type="radio"/> Art 271 périodique	<input type="radio"/> contrôle	<input type="radio"/> ...	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Parties communes
<input type="radio"/> Art 276 renforcement	<input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	<input type="radio"/> ...	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	EAN non communiqué	Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°:	Index jour:	nuit:
	Protection branchement (A):	○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○	○ Compt. kWh exclusif nuit:	n°:
Données installation	Conçue pour U _N :	<input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="radio"/> 3x230V <input type="radio"/> 3N400V <input checked="" type="checkbox"/> Mono	Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A):	○ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 <input checked="" type="checkbox"/> 63 ○ 80 ○ 100 ○	<input checked="" type="checkbox"/> boucle de terre <input type="radio"/> barres / piquets	○
Description installation <input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)	Câble d'alimentation tableau principal: x 16 mm ² - Type: <i>E.K.V.B.</i>		
	Dispositif diff. gén.: <i>63</i> A / <i>300</i> mA	Nombre de tableaux: <i>1</i>	Nombre de circuits terminaux: <i>18</i>	
	Schémas.			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="checkbox"/> Contacts Dir.	<input checked="" type="checkbox"/> Contacts Indir.	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="radio"/> Appareils	<input checked="" type="checkbox"/> Matériel	<input checked="" type="checkbox"/> I>/section	<input checked="" type="checkbox"/> Schémas	<input type="radio"/> Contrôle bcl de défaut
<input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre: <i>2,0</i> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Isolement général <i>1,0</i> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre	<input type="radio"/> Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général:	<input type="radio"/> était plombé	<input checked="" type="checkbox"/> a été plombé	<input type="radio"/> n'a pas été plombé	<input type="radio"/> ne peut pas être plombé			

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions	Visa GRD:
Nouvelle installation	
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	<i>VISA</i>
Infractions	Mandataire GRD:
Installation existante	<i>17 SEP. 2010</i> Nom:
<input type="radio"/> Néant	
Remarques	FABRICOM GT1
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	Visa:

Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.
 L'installation existante est conforme **n'est pas conforme** au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le **26/08/2035**. (*)
● par le même organisme de contrôle (**)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: *Henny A.* Agent n°: *2422* Date: *26/08/2010*
Annexe(s): Schéma(s) de position: *2*, Schéma(s) unifilaire(s): *1*,

Pour le Directeur Général: Signature

[Signature]

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rue Mathen


6790 AUBANGE

- A . Différentiel 300 mA
- B . Différentiel 30 mA
- C . Machine à laver 20 mA
- D . Sèche-linge 20 mA
- E . Lave-vaisselle 20 mA
- F . Salle-de-bain enfant + chambre gauche 16A
- G . Salle-de-bain parents 16A
- H . Baignoire 16A
- I . Prises 32A
- J . Four 32A
- K . Prises cuisine 20A
- L . Prises cuisine 20A
- M . Prises salon 16A
- N . Eclairage bas 16A
- O . Garage 16A
- P . Chauffage 16A
- Q . Chambre avant droit 16A
- R . Chambre arrière parents 16A
- S . DéTECTEUR hall entrée + nuits
- T .



Rue McAttee

6790 AUBANGE




Rue Mathen

6790 AUBANGE


X M2

BAS



Rue Mathen

6790 AUBANGE



26/08/10

