

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 29/2021/63214/01:1

DATE DU CONTRÔLE 27/04/2021 AGENT VISITEUR François Colson
ADRESSE DU CONTRÔLE Place Didier 24/F (étage 1er apt 2ch) - 6700 Arlon TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle (6.5.)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Place Didier 24/F (étage 1er apt 2ch) - 6700 Arlon
Type de locaux Unité d'habitation (appartement)
Propriétaire
Responsable des travaux non communiqué
Dérogations applicables/appliquées Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) ORES ASSETS
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 40655830
Index jour/nuit 79286,2/
Type de coupure générale Teco
Câble compteur - tableau XVB 4 x 10 mm²
Tension nominale de service 3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement 30A

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK | Nombre de tableaux 1 | Nombre de circuits 10

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

| | | | |
|--|----------------------|---|-------------------------------------|
| Les fondations datent | D'avant le 1/10/1981 | Dispositif différentiel de tête | ID - 40A - 500mA - type A - test OK |
| Type d'électrode de terre | Piquets | Dispositif différentiel "sdb" | ID - 40A - 30mA - type A - test OK |
| Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω) | 24,9 | Dispositif différentiel supplémentaire | ID - 40A - 300mA - type A - test OK |
| Conformité des liaisons équipotentielles et des PE | OK | Fixation/Etat/Détérioration matériel | OK |
| Test de continuité | Concluant | Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles | OK |
| Contrôle boucle de défaut | Concluant | Protection contre les contacts directs | OK |
| Protection contre les contacts indirects | OK | Résistance générale d'isolement (MΩ) | >10 |
| | | Adéquation DPCDR – prise de terre | OK |
| | | Adéquation protections surintensités – sections | OK |

CONCLUSION : CONFORME

A la date du 27/04/2021, l'installation électrique de Place Didier 24/F (étage 1er apt 2ch) - 6700 Arlon est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 27/04/2046.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 29/2021/63214/01:1

REMARQUES

- Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus être appliquées.

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- h) des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 29/2021/63214/01:1

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 29/2021/63214/01:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

Niveau : Appartement 2 ch SCHEMA DE POSITION Page : 1


Hall



| | | | |
|---|---|--|--|
| Organisme de contrôle agréé Rapport N° CERTINERGIE ASBL/VZW ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ EENKEND KEURINGSORGANISME Lacul 02 171 / info@certinergie.be | Installateur Nom : TVA : Adresse : Signature : <u>[Signature]</u> | Propriétaire Nom : N° Carte Id. : Adresse : Signature : <u>[Signature]</u> | Date : Adresse de l'installation : <u>Place du 29</u> <u>6700 Arlon</u> |
|---|---|--|--|

www.belor.be / info@belor.be / GSM: 0 082.657 - 0473/331.753 -

Niveau : Appartement 2 ch SCHEMA DE POSITION Page : 1



| | | | |
|---|---|--|--|
| Organisme de contrôle agréé Rapport N° CERTINERGIE ASBL/VZW ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ EENKEND KEURINGSORGANISME Lacul 02 171 / info@certinergie.be | Installateur Nom : TVA : Adresse : Signature : <u>[Signature]</u> | Propriétaire Nom : N° Carte Id. : Adresse : Signature : <u>[Signature]</u> | Date : Adresse de l'installation : <u>Place du 29</u> <u>6700 Arlon</u> |
|---|---|--|--|

www.belor.be // info@belor.be / GSM: 0 082.657 - 0473/331.753 -