

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0543987	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Santini Flores	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV06305	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 13/05/2024	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861			

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: Mevr. De Wolf Nicole straat en nummer: Oudenhoek 24 postcode en gemeente: 9230 Westrem tel.: +32 (0)474/648160 gsm: email: nicole-dewolf@hotmail.com	
--	--	---	--

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 5000 ☒ ondergronds ☐ bovengronds		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): ☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1 ☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1 ☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 13/05/1993		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestookerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
nom:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtsput/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtsput dichtheid toezichtsput staat deksel	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) staat leidingen (ontluchting, vulling)
Inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging waterdicht koolwaterstofdicht algemene staat	☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen staat aanvoer- en terugvoering stookoliefilter andere toebehoren:
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) algemene staat tank zichtbare verontreiniging rond tank organoleptische verontreiniging		☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee	opmerkingen:
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering groeve / prefabconstr. / andere		☒ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluidum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
	☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok				
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.				
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -204 onder het vloeistofniveau (dBµV): -161 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☒ overdruk, drukverlies (mbar/h): 0 ☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: toda Type: toda Serienummer: 21069 Calibratiedatum: 21/03/2024 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 190270 Date Calibration/ie datum: 21/03/2024 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190271 Date Calibration/ie datum: 21/03/2024 0:00:00					

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 13/05/2029	
 handtekening erkend technicus naam: Santini Flores	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Mevr. De Wolf Nicole hoedanigheid: Klant

