

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL -



Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau régional :

Hainaut

DISTRIBUTEUR :

Mairie communale Melle

Ref.:

Compteur n°:

Index:

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°: *15/04/08/07***PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

*Rue Para 87
1070 Bruxelles*

PROPRIETAIRE :

albert

Adresse :

idem

DEMANDEUR :

Adresse :

intellec +

INSTALLATEUR :

Rue de la grande muraille 46

Adresse :

4-100 la Couronne

TVA ou CI :

446 746069

Date du contrôle :

08/08/04

Type de contrôle :

examen de conformité

- visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : *Nouvelle* - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : *Commun*Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant *après* 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension

2250 V

V

Protection raccordement

4

A

Câble aliment, tableau, princ. :

4

X

mm²

Inter.gén. : type

*40/100*Type électrode de terre : boucle - barres - *piquets* - conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : *1* ; Nombre de circuits term. : *5* ; RA : *24* Ohm ; RI tot *20* MOhm

DESCRIPTION :

*Pas de mise à la terre et de situation**et mise à la terre*

Infractions constatées et/ou notes :

*NEUT***PROCES-VERBAL DE CONFORMITE**

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

- CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le *08/08/2008* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature*1265 SOTTHY*

Le directeur,

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15

1000 Bruxelles

Tél. 02-230 81 82

Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tél. 03-216 28 90

Fax 03-238 86 65

Bureau régional :

Hainaut

DISTRIBUTEUR :

Eclairage Commercial Nord

Ref.:

Compteur n°:

Index :

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°: 06/040808/06

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

Rue Panga 82
1070 Molenbeek

PROPRIETAIRE :

G. Bent

Adresse :

idem

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI :

M. H. B. +

Rue de la grande muraille 116

4000 La Louvière

446 746 068

Date du contrôle : 08/08/04 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : Magasin

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 2x230 V

Protection raccordement

Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 16 mm²

Inter.gén. : type

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 3

RA : 23

Ohm; RI tot

MOhm

DESCRIPTION :

Par schéma unifilaire et de situation

Infractions constatées et/ou notes :

NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 08/08/2008 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :

n° + nom + signature

1965-SOFTING

Le directeur,

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau régional :

Hainaut

DISTRIBUTEUR :

Maison Communal Miro

Ref.:

Compteur n°:

Index :

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°: 06/040808/08

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

Rue Caro 87
670 Anderlecht

PROPRIETAIRE :

Gibet

Adresse :

idem

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI :

Date du contrôle : 08/08/04 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux :

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension 230 V

Protection raccordement

Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 10 mm²

Inter.gén. : type

Type électrode de terre : boucle - barres piquets conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 8

RA : 24 Ohm; RI tot 10 MOhm

DESCRIPTION :

Sur schémas unifilaire et de situation

Infractions constatées et/ou notes :

NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

- CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 08/08/2009 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
- L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :

n° + nom + signature

M. S. SOTTIAUX

Le directeur,

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau régional :

Hainaut

DISTRIBUTEUR :

Ref.:

Index :

Compteur n°:

Date du contrôle :

08/08/04

Type de contrôle :

examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux :Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86Raccordement : Tension 230 VCâble aliment, tableau, princ. : 4 X 6 mm²Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontalNombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 8Protection raccordement 40 AInter.gén. : type 40/0,3 A

Schéma : TT

; RA : 24 Ohm; RI tot 20 MOhm

DESCRIPTION :

voir schémas unifilaire et de situation

Infractions constatées et/ou notes :

NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION :

1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 08/08/2008 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

1265-111111

Le directeur,

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL

BTV

Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau régional :

Hainaut

DISTRIBUTEUR :

Ref. :

Index :

Compteur n° :

V. ref. :

N. ref. :

RAPPORT N° : 46/40809/11

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Rue Ponce 87

PROPRIETAIRE :

Adresse :

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI :

Date du contrôle : 08/08/04 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant : (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : appartement 3^e ét

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 230 V

Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 x 16 mm²

Inter.gén. : type 401/0.51

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 8 ; RA : 24 Ohm ; RI tot 2 MOhm

DESCRIPTION :

voir schémas unifilaires et de situation

Infractions constatées et/ou notes : NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

- CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 08/08/2029 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

AGS SOTTEN

Le directeur,