



CONFORMITEITSATTEST / ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Naam + voornaam / Nom + prénom |

Straat + huisnummer / Adresse + n° |

Pierre en Marie Curieaan 22

Postcode + gemeente / Code postale + localité |

Elsene

Opslagtank / Réservoir |

10 000 LT

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank, heeft Profill bv de tank gelegen aan het bovenvermelde adres, opgevuld met een inert hard schuim zoals de Vlaamse wetgeving het voorschrijft in art. 6.5.5.5. en art. 5.17.2.12§3. na het reinigen door een erkende instelling onder de Oamcode: 10441-1. Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank of wanneer de tank niet voldoende toegankelijk is, kan Profill bv niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100 % is. Profill bv is niet aansprakelijk voor het reinigen van de tanks. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Conformément aux dispositions légales pour la mise hors service définitive d'un citerne enterrée à l'adresse susmentionnée, Profill srl, a rempli ce réservoir au moyen de mousse Biofill ce naturel et inerte matérielle, comme prescrit par la Loi Wallonne et en fonctions des possibilités offertes par le nettoyeur. En cas de différence entre la contenance réelle du réservoir et celle qui a été communiquée, Profill srl ne peut-être tenue responsable si le réservoir n'est pas rempli 100 %. Profill srl n'est pas responsable pour le nettoyage du réservoir. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir de toute pollution environnementale.

Datum / date

30/03/24

Technieker / technicien

Klant / client

Profill bv

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Leuvensesteenweg 25
1910 Kampenhout

0472 34 17 29 - 0475 57 83 98
info@profill.be

www.profill.be

RPR: Rechtsgebied Leuven | BTW: BE 0801.237.123 | Registratienummer: 04.16.00