



House Check
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW: BE0681.840.318

Kostenraming conform stellen elektrische installatie

Waarom je deze kostenraming ontvangt

Bij je keuringsverslag vind je een kostenraming. Deze raming dient als eerste richtlijn om in te schatten wat het gemiddeld kan kosten om de vastgestelde opmerkingen of inbreuken te laten aanpakken.

Hoe de bedragen tot stand komen

De bedragen in deze kostenraming worden automatisch berekend op basis van het type werk dat doorgaans voorkomt bij dergelijke opmerkingen.

- De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de inspecteur niet aangepast worden.
- De prijzen zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk.

Belangrijke aandachtspunten

Hou er rekening mee dat de uiteindelijke kostprijs kan verschillen, afhankelijk van onder andere:

- de toestand van je bestaande installatie;
- de bereikbaarheid en complexiteit van de werken;
- de gekozen materialen en merken;
- de tarieven van de uitvoerende firma;
- eventuele bijkomende werken die pas zichtbaar worden tijdens de uitvoering.

Van raming naar correcte offerte

Voor een concrete en bindende prijsraming doe je altijd beroep op een erkend vakman of installateur. Die kan de situatie ter plaatse beoordelen en een offerte opmaken op basis van jouw specifieke installatie.

Rol van House Check

House Check staat zelf niet in voor de uitvoering van de werken. Wij voeren de keuring uit en leveren het verslag af, maar bieden geen herstellingen of installatiewerken aan. Daarom kunnen we geen definitieve prijs of uitvoeringstermijn garanderen.



House Check
 Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
 Tel: 02 582 62 32
 Email: info@housecheck.be
 BTW: BE0681.840.318

Kostenraming conform stellen elektrische installatie

Inspectie adres: Terschurenstraat 51, 3080 Tervuren (België)

Aantal borden: 4

Aantal kringen:

7+1+1+2+26

Omschrijving	Prijs (incl. btw)
Het eendraadschema en situatieplan zijn niet aanwezig. - oAfd 3.1.2.1	€225 (Per installatie)
Aansluitingen en samenvoegingen, verbindingen of aftakkingen van kabels werden niet uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de kunst. - oAfd 5.1.1.2; Afd 1.4.1; Afd 1.4.2; Afd 5.2.6	€210 (Per punt)
De continuïteit van de PE, de stationaire toestellen klasse 1 en/of de equipotentiale verbindingen is niet verwezenlijkt. - oAfd 4.2.4.3	€185 (Per ruimte)
Het gebruik van verlengsnoeren zoals vastgesteld, is onjuist. - oAfd 5.3.4.7	€210 (Per punt)
De beschermingsgraad van de ruimte moet ten minste IPXX-D zijn voor ruimtes publiek toegankelijk en IPXX-B voor gewone ruimtes. - oAfd 4.2.2.3	€210 (Per punt)
Schakelaars / stopcontacten / aftakkingendozen zijn niet conform bevestigd. - oAfd 5.3.4.2c; oAfd 5.3.5.2; Afd 1.4.1; Afd 1.4.2; oAfd 5.3.5.4	€105 (Per stuk)
De sectiegrootte van de overbruggingen in de borden is niet aangepast aan de grootte van de beveiliging tegen overstroom. - oAfd 4.4.1.5	€400 (Per bord)
De nominale stroom van de differentieelstroombeschermingsinrichting is niet aangepast aan de maatregelen van de overbelasting. - oAfd 5.3.5.3; oAfd 5.3.5.5	€210 (Per punt)
Er is elektrisch materiaal aanwezig in een/meerdere volumes van de badkamer/douche. - Afd 7.1.4; Afd 7.1.5	€150 (Per stuk)

Totale kostprijs (incl. btw): 1905.00 EUR