



## SAMENVATTEND VERSLAG VAN EEN INSPECTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN EEN ASBESTATTEST

 Datum van keuring:  
05.05.2026

 Datum van verslag:  
08.05.2026

 Basis van de controle:  
Opmaak van een asbestattest

### PLAATS VAN HET ONDERZOEK

Straatnaam	Dorp
Huisnummer	119
Busnummer	
Postcode	9130
Gemeente	Kieldrecht
Land	België

### STATUS

### ASBESTATTEST IN BIJLAGE OPGEMAAKT DOOR:

De inspecteur: Bart, Van Kerckhoven

Bart Van Kerckhoven



ACEG VZW - #170

## BESCHRIJVING VAN DE INSPECTIE

Kan het asbestattest volledig worden afgewerkt?: Nee

De reden van het niet afwerken van het asbestattest is het opdrachtformulier dat nog niet (volledig) is aangeleverd specifiek in de

Het bouwjaar van het te onderzoeken pand is 1950

## IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

## EIGENAAR

Naam

Straatnaam Italiëlei

Huisnummer 221

Busnummer

Postcode 2000

Gemeente ANTWERPEN

Land België

## OPDRACHTGEVER

Naam

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land België

## NOTA'S

## BIJLAGEN