

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: 285-40915-01

U. ref. _____

VERSLAG NR.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: PASWAG 45/21
3740 BILZEN

EIGENAAR: MATTHEUSSEN

Adres: 106M

OPDRACHTGEVER: ELAN SOLAR BUGA

Adres: ROSDAL 4252 3600 GRANK

INSTALLATEUR: 106M

Adres: _____

BTW of IK: BE 0806 977 286

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 15-09-2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (I.H. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voortepig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop wooneenheid~~ Type der lokalen: _____

Begin werken: Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230-400 V Bescherming van de aansluiting AUTTEL 40 A

Bedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type DIK 40A/10,3A

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 17 Ohm; RI tot 16 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: ZIE SCHEMA'S

- HET VERMOKEN VAN DE ZONNEPANELEN;	<u>36K 230Wp = 8280Wp</u>
- " " " " OMVOEREN; SMA SP 8000TD;	<u>8000W</u>
- SKIENOMMER " " " "	<u>2110182135</u>
- " " " " GROEFTSTROMPPELEN;	<u>7E 3684 000010</u>
- KLASSE " " " "	<u>FIMMER CLASS R</u>
- INDEK " " " "	<u>260KWh</u>

DE BESTAANDE INST. IS GEWILIGD OM TE BLEEFEN AUF. 40A/4P

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: GEEN

NOTAS

DE WERKINGSWIJZE VAN HET UITSCHAKKELINGSARBEID WARD UITGEWARD

DE OVERNAMEKOMST TUSSEN KARAKTERISTIEKEN VAN PANELEN EN

OMVOEREN DEHEER NIET VERDRIEG CONTOLE

GEEN ISOLATIE METING WARENS BANNKZIGHEID
ELEKTRONICA

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____

handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15-09-2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,