

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR. GR. 07/058/N.O
ADRES INSTALLATIE: LIJNDE LOIBROEKST. 161
(ALGER DELEN) ANTWERPEN
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: EDWA BURBA
NIJEUWE VOSVUERS 85
Adres: 3920 - WILHEM
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of nr. BE 460.960.529

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 19/01/07 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwarend; Type der lokalen: APP (ALGER DELEN)
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81; Elektrische installatie voor na 1.10.81; Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86
Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: MAX 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 40 A / 03 A
Netaftakkabel: type: EXUB 4x25 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XVBS 2x10 mm²
Type aardelektrode: tas - baren - pennen / horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 3; RA: 14,5 Ohm; RI tot: > 10 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40 A / 03 A, B, C

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek / Controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12 ja
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode ja
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen ja
NOTA'S:

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen.

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is / is niet conform De algemene ADS - ja - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/01/2032 (art. 271 AREI) (art. 276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden - alleen - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie - voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATH vzw
2820 BONHEIDEN
Jean GEBBERS
agent-onderzoeker



ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR. GB 07 1053/10
ADRES INSTALLATIE: LANGE WOLDOEKSTR. 16
(GLVL) 2060 ANTWERPEN
EIGENAAR:
Adres: EDWA RVDA
OPDRACHTGEVER: NIJEUWE BOSUYVERS 85
Adres: 3920 - LOMDEL
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of BE 460960519

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 19/01/07 Aanvulling van verslag nr. VOORLOPIGE AAN- SWITTING MET DER TELLEN
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig Bestaande - Verzwaring ; Type der lokalen: APP
Begin werken: Fundering voori - na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor na 1.10.81 - Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 186
Aansluiting: Spanning 130 V Bescherming van de aansluiting: MAX 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 40A/03A
Netaftakkabel: type: EXVB 4x25 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XVB 2x40 mm²
Type aardelektrode: tas - beren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 1 ; RA: 14,5 Ohm; RI tot: 200 Mohm.

BESCHRIJVING: zie echema's in bijlage

ADS 40A/03A aantal SB beweiliging voeding m
1 AVT 2x20A 2x40mm

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E2, E3P, E3U
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode ja
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen ja
NOTAS De installatie dient nog een volledige controle te ondergaan na volledige afwerking.

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keurzijde

4. BESLUIT De installatie is niet conform. De algemene ADS was werd verzegeld en het (de) oendraadsschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) (art. 276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag niet in dienst gesteld worden - zijn - indien zonder vertreging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie voldeet niet aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Jean GEBOERS
agent-onderzoeker



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. : 5588663

Index : Dag : 126 KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR EH / 07 / 148 - No

ADRES INSTALLATIE: lange Labroekstraat
2600 Aalst

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : EDUO

Adres : idem

INSTALLATEUR : idem

Adres :

BTW nr. :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 11-06-07; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Appartement

Aard installatie: Nieuw - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Tijdelijk~~ - ~~Verzwaaring~~ -

Begin werken : Fundering voor - na 1.10.81 ; Installatie voor - na 1.10.81 - ; Met ~~Zonder~~ BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -

Aansluiting : Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/3000mA

Netaftakkabel (type & sectie): EXXB 4x16 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 2x10 mm²

Type aardelektrode: ~~tus~~ - ~~boren~~ spennen - ~~horizontale geleider~~ - ~~diepteaarding~~ ; Aardverbindingsstelsel: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; Spreidingsweerstand : 14 Ohm ; Alg. Isolatie-niveau: >20 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/3000mA -> C f.c.m.H
DS 40A/3000mA -> J f.c.m.H

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI art. 270

en de technische procedure(s) TPR-E12

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - ~~nee~~

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - ~~nee~~

3.1. INBREUKEN :

~~zie keerzijde~~: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

~~zie keerzijde~~: geen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet ~~niet~~ - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de)

ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11-06-2009

(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende

uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst gesteld worden.

~~De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.~~

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME

Eric HUYBRECHTS
agent-onderzoeker

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR GB/07/054/110
ADRES INSTALLATIE: LANGE LABROEKSTR. 161
(K. VERD) 2060 - ANTWERPEN
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: EDWA BUBA
Adres: NIJWE VOSVYVERS 85
INSTALLATEUR: 3960 - LOOLBEL
Adres:
BTW of BE 460 960 519

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 19/01/07 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - (Voorlopig) - Bestaande - Verzwaring; Type der lokalen: VOORLOPIGE AANSLUITING
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81; Elektrische installatie voor na 1.10.81; Type der lokalen: NET-DEFINITIEVE TELER
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: BLAX 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 40 A / 0,3 A
Netaftakkabel: type: EXVB 4xLS mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XVB 2x16 mm²
Type aardelektrode: tas - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 14,5 Ohm; RI tot: > 100 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS
40 A / 0,3 A

aantal SB

beveiliging

voeding m.

AUT 2x20A

2x400V

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is net conform. De algemene ADS was/werd verzegeld en het (de) einddraadsschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op na 1.10.07 (art. 271 AREI) (art. 276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag net in dienst gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie veldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATA vzw
2820 BONHEIDEN
Jean GEBBERS
agent-onderzoeker

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR. GB / 07 / 03 / 11 / NO

ADRES INSTALLATIE: LANGE LOBDEKSTR. 16A
(2^e VERD.) LOGO - ANTWERPEN

EIGENAAR:

Adres: EDWA. BURBA

OPDRACHTGEVER: NIEUWE VOSVUUGAS B.V.

Adres: 3900 - LONDEL

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of #: BE 460960529

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 19/01/07 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaren; Type der lokalen: APP. (2^e VERD.)
Begin werken: Fundering voor: 1.10.81; Elektrische installatie voor: 1.10.81; Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: Flux 40 A Alg. schakelaar: type: ADS40A/03A
Netaftakkabel: type: EXVB 4x25 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XVB 2x40 mm²
Type aardelektrode: tus - baren pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IE
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 14,5 Ohm; RI tot: > 20 Mohm.
BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS40A/03A: E, F, G, H, I, J, K
DS40A/03A: A, B, C, D

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek Controlebezoek volgens: AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12 IEEP
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja neen
NOTA'S:

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. **BESLUIT** De installatie is niet conform De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/01/07 1031 (art. 271 AREI) (art. 276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag niet in dienst - gesteld worden - indien - zonder - vertraging - wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie voldoet niet aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Jean GEBOERS
agent-onderzoeker