

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____
U. ref.: 2301100203102 VERSLAG NR.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : GELDERHOESTEN 154 B
3920 LOMMEL

EIGENAAR : BENEENS

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : _____

Adres : _____

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 03/02/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2009) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid; Type der lokalen : H.H.E.

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting AUT 30 A TECO 4P.

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type DIFF 40A/300mA 4P

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 15 + 10 ; RA : 19 Ohm; RI tot > 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING :	BORD HUIS HOUDLIJK	BORD VERWARMING
	AUT 20A 3POLIG 4MM ² x 1ST	AUT 16A 3POLIG 4MM ² x 1ST
	AUT 16A 2POLIG 2,5MM ² x 1ST	AUT 16A 2POLIG 2,5MM ² x 3ST
	AUT 10A 2POLIG 1,5MM ² x 2ST	AUT 6A 2POLIG 1,5MM ² x 1ST
	AUT 6A 2POLIG 1,5MM ² x 1ST	AUT 16A 1POLIG 2,5MM ² x 5ST
		DIFF 25A/300mA 4P

DIT VERSLAG MAG GEBRUIKT WORDEN VOOR VERKOOP WOONEENHEID

SCHEMA'S TER PLATSE

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03/02/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2 De installatie is niet conform.

3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : KV230 VANHEERS
nr. + naam + handtekening

De directeur,

