

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Centraalbezoekersdienst door tel. installatie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Swenestraat 3 bus 41
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 80
Fax 03 238 80 85

ZETEL BRUSSEL
Cleveland 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 89
Fax 02 230 26 76

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.

16 - 020

307420521k

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Venbergh 13

Heppen

idem

Berentec

Koelmynlaan 181 Berijzen

Manuel

EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr.

Datum van het onderzoek:

21/5/2012

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - centraalbezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 278bis) (ATAB art. 262) (K.B. 2.6.2006) (T.R. art. 224) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid - Type der lokalen:

PV-installatie

Begin werken: Fundering vóór 10.81 - Elektrische installatie vóór 10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning

230/400V

V

Bescherming van de aansluiting

LS

A

Veringskabel hoofdbord:

4

X

10

mm²

Alg. schakelaar: type

Diff 40A/300mA

van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden:

1

Aantal eindstroombanen:

1

RA: 5,8 Ohm; RI tot 12 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie schema

Omvormers:

1) SMA SB 4000 TL 20/2100 546 816 / Max AC = 4000W
2) SMA SB 1700 TL 2002050037 / Max AC = 1700W

Groene kellen:

1) O₂ kWh / KL 3300 2180012 / class B / CE (M11) 0051
2) O₂ kWh / KL 32900950012 / geen class en med
Markering kunnen oplezen.

WP = 26 x 135 = 6110 WP

Deze verslag is uitsluitend voor PV-installatie
Huisinstallatie is begrensd met een automaat van 15A 4P.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzorgd en de einddraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/5/2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de nodige maatregelen getroffen worden.