



**TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15**

CERTIFICAT N° : 250708-01FR

Contrôle le : 08-07-2025

Dernier contrôle : - -

Par :




Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)
93 Rue du Baty BELGIUM 5190 Ham sur Sambre	Cuve : MAZOUT Capacité : 6000 L Compartimenté avec : Fabrication par : N° : Le : - - Stockage : Enfoui Situation : Découvert Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 110029 vérifié le : 12-08-2024 Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI Dépression max. : -251 mb Estim. Diam. cuve : 160 cm Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 3 Min.	Estim. Hauteur Liquide : Avant contrôle : 73 cm Après contrôle : 73 cm	Estim. Hauteur d'Eau : Avant contrôle : 1 cm Après contrôle : 1 cm
Niveau nourrice - Avant test : 8 cm Pendant test : 0 cm Après test : 8 cm	pH :	λ : μS/cm

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Etanche	
Event	Acier	Etanche	(1)
Remplissage	Acier	Etanche	(1)
Aspiration chaudière	Alu	Etanche	



Remarques / Anomalies

(1) Sur plateau

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par
RICHARD Frédéric
TANK PROCESS

rue du Piedestal, 6

4219 WASSEIGES

+32 81 83 57 02

www.tankprocess.net

Agrément N° : AgrW.TUS.128/A/01

Contrôle effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes: <http://environnement.wallonie.be>

Cachet + Visa de l'exploitant



Certificat de Contrôle Périodique
pour réservoir enterré et/ou tuyauteries
CCP 250708-01FR

Coordonnées Propriétaire :

Rue du Baty, 93
5190 Ham-sur-Sambre

Adresse de stockage :

Rue du Baty, 93
5190 Ham-sur-Sambre

Date du contrôle :
Le 08/07/2025

Prochain contrôle :
Avant le 07/2035

Réservoir n° : /	Produit : Mazout Capacité 6.000 L	Fabricant : ? N° ?	Année de construct. ?	Permis d'exploiter : Date échéance : ☐ non communiqué	Stockage ☐ aérien ☒ enfoui ☐ en fosse	Situation ☐ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☒ terrain découvert	Paroi ☐ simple ☒ double	Matériau ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthyl.	Forme ☐ ovale ☒ cylindrique ☐ parallélép.
---------------------	--	--------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	---	--

Points contrôlés	Etat	A surveiller - Recommandations / Interventions nécessaires
Contrôle visuel : - parties extérieures visibles - accessoires sur citerne - pompe ou brûleur	☒ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ améliorable - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité	
Implantation du réservoir	☐ en ordre - ☐ pas en ordre	Non applicable
Plaquettes d'identification du réservoir	☐ en ordre - ☐ incomplet - ☒ manquant	Identifier le réservoir (capacité, n°, produit)
Etat endroit de stockage : - étanchéité piste - remplissage - chambre de visite	☐ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ à pomper - ☐ à nettoyer	Non applicable
Système anti-débordement : sifflet	☒ en ordre - ☐ manquant - ☐ pas en ordre	
Système de détection de fuite : - alarme - communication	☒ en ordre - ☐ en panne - ☐ pas de système ☐ en ordre - ☐ pas de com. - ☐ incontrôlable	
Protection cathodique	☐ en ordre - ☐ non contrôlé - ☒ pas de syst.	
Présence d'eau ou de boue + analyse	☒ en ordre - ☐	
Etanchéité du réservoir	☒ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité	
Etanchéité des tuyauteries	☒ en ordre - ☐ non contrôlé	
Formulaire de déclaration établissement classe 3	☐ en ordre - ☒ manquant - ☐ non communiqué	Aller déclarer la citerne à l'administration communale (1)
Certificat du contrôle précédent	Date - - organisme : - - couleur : - ☒ non communiqué	

Conditions d'épreuve Nom du technicien : F. RICHARD Capteurs : 200283-200281 Date calibration : 01/03/2025 Dépression atteinte lors du test : -250 mbar

Remarque : (1) MERCI de nous communiquer la date de déclaration afin de corriger votre certificat de conformité

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle par la méthode ultrason, conformément aux prescriptions légales imposées (*). A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☒ Autorisée (carte verte) 10 ans ☐ Autorisée avec certaines réparations (carte orange) ☐ Défendue (carte rouge)

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

TANK PROCESS srl rue Piedenval, 6 4219 ACOSSE (Wasseiges) Tél : 081/83.57.02 www.tankprocess@gmail.com N° d'entreprise : 0782 424 170

Frédéric RICHARD Caroline DAENEN
AgrW. TUS.128/A/01 AgrW. TUS.128/A/02

TANK PROCESS srl
Frédéric Richard
AgrW. TUS. 128/A/01