

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN



Organisme Agr  

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
T  l. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
T  l. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau r  gional :

BW

DISTRIBUTEUR : Intercommunale Mouscron

Ref.: _____ Compteur n  : _____

Index : _____

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N   : 46/04/K01-05

PROCES-VERBAL DECONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Rue J.J. Marlat, 21
5340 Mouscron

PROPRI  TAIRE : _____

Adresse : _____

DEMANDEUR : _____

Adresse : Rue Dechamp, 6

INSTALLATEUR : 1300 Limal

Adresse : _____

TVA ou CI : 61A 788 143

Date du contr  le : 6 01/12/04 Type de contr  le : examen de conformit   visite de contr  le suivant :

RGIE art. 270 RGIE art. 271 RGIE art. 276 RPST art. 262 R.T. art. 231 (Prescriptions distributeur) Intercommunale Mouscron

Type d'installation : Nouvelle Extension Modification Temporaire Renforcement ; Type locaux : habitation

D  but travaux : Fondations avant apr  s 1.10.81 - Installation   lectrique avant apr  s 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 25

Raccordement : Tension 230 V Protection raccordement 40 A

C  blage : Aliment, tableau, princ. : 4 X 25 mm   Inter.g  n. : type A 300 mA 63 A

Type   lectrode de terre : boucle barres piquets conducteur horizontal Sch  ma : II

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 21 ; RA : 4 Ohm; RI tot > 20 MOhm

DESCRIPTION : _____

Voir sch  mas feuilles suivantes

Infractions constat  es et/ou notes : N  ant, -

note : appareils d'  clairage, s  curitaires, de chauffage non plac  s

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRI  TAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1) L'installation est conforme. Le DPCDR est plomb   et les sch  mas unifilaires et de situation ont   t   vis  s. L'installation doit   tre v  rifi  e avant le 01/12/2009 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service apr  s modification ou extension importante ex  cut  e avant cette date.

2) L'installation n'est pas conforme.

3) L'installation peut   tre maintenue en service pour autant qu'il soit rem  di   sans retard aux infractions mentionn  es et pour autant que les mesures n  cessaires soient prises pour que l'installation ne pr  sente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit   tre v  rifi  e avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n   + nom + signature

40/10 D. SNEAUX

Le directeur,

[Signature]

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL **BTV** Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau régional :

BW

DISTRIBUTEUR :

Intercommunale Maube

Ref.: Compteur n°:

Index :

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°: 4/04 K01-15

PROCES-VERBAL DECONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

Rue J.J. Marlat, 41

PROPRIETAIRE :

Adresse :

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI :

Rue De Champ, 6

1300 Linch

612 788 143

Date du contrôle : 6.01/12/04 Type de contrôle : examen de conformité visite de contrôle suivant :

RGIE art. 270 (RGIE art. 274) (RGIE art. 276) (RPST art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) Intercommunale Maube

Type d'installation : Nouvelle Extension Modification Temporaire Renforcement ; Type locaux : habitation

Début travaux : Fondations avant (après 1.10.81) - Installation électrique avant (après 1.10.81) - 1.1.83 RGIE art. 65

Raccordement : Tension 230 V Protection raccordement 40 A

Câblage : Aliment. tableau. princ. : 4 X 25 mm² Inter.gén. : type 1300 A 63 A

type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : II

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 11 ; RA : 4 Ohm ; RI tot > 20 MOhm

DESCRIPTION :

Vois rétrovisibles finelles sur routes

Infractions constatées et/ou notes : Néant, -

note : appareils d'éclairage, sanitaires, de chauffage non placés

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 01/12/2009 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

Le directeur,

4010 DE VNEAUX