



N° 234-INSP.



Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : OMES Nr teller : N° comp :

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 151/20140109/1 EAN code:

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.) with checkboxes.

Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle: Rue de la commune 41 1457 Terwinnes St
Eigenaar: Propriétaire: DEMEYER Adres: IJSEM Lambent.

Installateur: IJSEM BTW / TVA:
Datum van het onderzoek: 9/01/2014 Ik. / C.I.:
Date du contrôle: Inspecteur: BERGMANS Y

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison
Spanning: 400V Meter / bord verbinding: XUB 4x 10mm² Max. beveiliging: BA
Tension: 7N Liaison compteur-tableau: Protection max.:

Aardelectrode: Romet Isolatatie: 24,2 Mohm Aantal verdeelborden: 1+1
Electrode de terre: 367 Ohm Isolement: Nombre de tableaux:

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), and Test results (Test ΔIn, 1.ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK
Contrôle visuel: générale: contact direct: Indirecte aanraking: OK NOK
Contact indirect:

Aansluitingen: Raccordements: OK NOK
Potentiaalvereffeningen: Liaisons equipotentiëles: OK NOK

Inbreuken / Infractions: (zie keerzijde / voir verso) VISUM: 10/11/2014
Opmerkingen / Remarques: Datum/date:
Niet conform Conform N° vorig rapport
276bis AK 18m 274 AK 276bis HK 274 HK
271 AK 271 HK
276 AK 271 HK

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI
en mag niet in dienst gesteld worden
L'installation est conforme au RGIE
et peut être mise en service
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend
en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour que ces installations ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 9/1/2014
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 9/1/2014
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de e... b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de e... c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongelukkig aan personen overkomen... d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van het onderzoek de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog bezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. avant l'envoi de ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. Els/EI.1.04