




**TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15**

CERTIFICAT N° : 241016-05FR


Contrôle le : 16-10-2024

Dernier contrôle : - -

Par :



Coordonnées du site d'intervention		Identification équipement(s) contrôlé(s)	
72 Rue du Lambais BELGIUM 1390 Grez Doiceau		Cuve : MAZOUT	Capacité : 10000 L
		Compartmenté avec :	
		Fabrication par :	N° : Le : - -
		Stockage : Enfoui	Situation : découvert
		Paroi : Simple	Présence syst. de détection de fuites : NON
Conditions d'épreuve			
TODA Unit N° : 110029 vérifié le : 12-08-2024		Estim. Hauteur Liquide :	Estim. Hauteur d'Eau :
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI		Avant contrôle : 152 cm	Avant contrôle : 2 cm
Dépression max. : -251 mb Estim. Diam. cuve : 160 cm		Après contrôle : 152 cm	Après contrôle : 2 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 3 Min.			
Niveau nourrice - Avant test :		Pendant test :	Après test :
		pH :	λ : μS/cm
Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Choix	Etanche	
Event	Acier	Etanche	(1)
Remplissage	Acier	Etanche	(1)
Aspiration chaudière	Cuivre	Etanche	
Remarques / Anomalies			
(1) Délocalisé			
Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches			
Contrôle testé par RICHARD Frédéric TANK PROCESS rue du Piedenval, 6 4219 WASSEIGES +32 81 83 57 02 www.tankprocess.net Agrément N° : AgrW.TUS.128/A/01		Contrôle effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes: http://environnement.wallonie.be	
		Cachet + Visa de l'exploitant	



Coordonnées Propriétaire :
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Adresse de stockage :
72, rue du Lambais
1390 Grez-Doiceau

Date du contrôle :
Le 16/10/2024
Prochain contrôle :
Avant le 10/2027

Réservoir n° : /	Produit : Mazout Capacité 8.000 L	Fabricant : ?	Année de construct. ?	Permis d'exploiter : Date échéance : ☐ non communiqué	Stockage ☐ aérien ☒ enfoui ☐ en fosse	Situation ☐ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☒ terrain découvert	Paroi ☒ simple ☐ double	Matériau ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthyl.	Forme ☐ ovale ☒ cylindrique ☐ parallélép.
Points contrôlés									
Contrôle visuel : - parties extérieures visibles - accessoires sur citerne - pompe ou brûleur									
Implantation du réservoir									
Plaquettes d'identification du réservoir									
Etat endroit de stockage : - éanchéité piste - remplissage - chambre de visite									
Système anti-débordement : sifflet									
Système de détection de fuite - alarme - communication									
Protection cathodique									
Présence d'eau ou de boue + analyse									
Étanchéité du réservoir									
Étanchéité des tuyauteries									
Formulaire de déclaration établissement classe 3									
Certificat du contrôle précédent									
Date : - organisme : - couleur : - ☒ non communiqué									
13/02/2018 → validité 10 ans → 12/02/2028									
A surveiller - Recommandations / Interventions nécessaires									
Non applicable									
Identifier le réservoir (capacité, n°, produit)									
Non applicable									

Conditions d'épreuve	Nom du technicien : F. RICHARD	Capteurs : 200283-200281	Date calibration : 12/08/2024	Dépression atteinte lors du test : -250 mbar
----------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Remarque :

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle par la méthode ultrason, conformément aux prescriptions légales imposées (*). A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☒ Autorisée (carte verte) 3 ans ☐ Autorisée avec certaines réparations (carte orange) ☐ Défendue (carte rouge)

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

TANK PROCESS srl rue Piederval, 6 4219 ACOSSE (Wasseiges) Tél : 081/83.57.02 www.tankprocess@gmail.com N° d'entreprise : 0782 424 170

Frédéric RICHARD Caroline DAENEN
AgrW. TUS.128/A/01 AgrW. TUS.128/A/02

TANK PROCESS srl
Frédéric Richard
AgrW. TUS-128/A/01




**TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15**

CERTIFICAT N° : 260505-02FR

Contrôle le : 05-05-2026

Dernier contrôle : - -

Par :



Coordonnées du site d'intervention		Identification équipement(s) contrôlé(s)	
78 Rue De Lambais BELGIUM 1390 Grez Doiceau		Cuve : Gauche MAZOUT	Capacité : 3200 L
		Compartmenté avec :	
		Fabrication par :	N° : Le : - -
		Stockage : Enfoui	Situation : Découvert
		Paroi : Simple	Présence syst. de détection de fuites : NON
Conditions d'épreuve			
TODA Unit N° : 110029 vérifié le : 12-09-2025		Estim. Hauteur Liquide :	Estim. Hauteur d'Eau :
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI		Avant contrôle : 81 cm	Avant contrôle : 0 cm
Dépression max. : -251 mb Estim. Diam. cuve : 130 cm		Après contrôle : 81 cm	Après contrôle : 0 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 2 Min.			
Niveau nourrice - Avant test :	Pendant test :	Après test :	pH : λ : μS/cm
Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Etanche	
Event	Acier	Etanche	(1)
Remplissage	Acier	Etanche	(1)
Aspiration et retour	PE	Etanche	
Remarques / Anomalies			
(1) Délocalisé			
Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches			
Contrôle testé par RICHARD Frédéric TANK PROCESS rue du Piedenval, 6 4219 WASSEIGES +32 81 83 57 02 www.tankprocess.net Agrément N° : AgrW.TUS.128/A/01		Contrôle effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes: http://environnement.wallonie.be	
		Cachet + Visa de l'exploitant	



Certificat de Contrôle Périodique
pour réservoir enterré et/ou tuyauteries
CCP 260519-03FR

Coordonnées Propriétaire :

██████████
██████████
1390 Grez-Doiceau

Adresse de stockage :

78, rue du Lambais
1390 Grez-Doiceau

Date du contrôle :

Le 05/05/2026 et
le 19/05/2026

Prochain contrôle :

Avant le 05/2029

Réservoir n° : GAUCHE	Produit : Mazout Capacité 3.200 L	Fabricant : ?	Année de construct. ?	Permis d'exploiter : Date échéance : ☐ non communiqué	Stockage ☐ aérien ☒ enfoui ☐ en fosse	Situation ☐ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☒ terrain découvert	Paroi ☒ simple ☐ double	Matériau ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthyl.	Forme ☐ ovale ☒ cylindrique ☐ parallélép.
Points contrôlés					A surveiller - Recommandations / Interventions nécessaires				
Contrôle visuel : - parties extérieures visibles - accessoires sur citerne - pompe ou brûleur					Etat ☒ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ améliorable - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité ☐ en ordre - ☐ pas en ordre ☐ en ordre - ☐ incomplet - ☒ manquant ☐ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ à pomper - ☐ à nettoyer ☒ en ordre - ☐ manquant - ☐ pas en ordre ☐ en ordre - ☐ en panne - ☒ pas de système ☐ en ordre - ☐ pas de com. - ☐ incontrôlable ☐ en ordre - ☐ non contrôlé - ☒ pas de syst. ☒ en ordre - ☐ ☒ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité ☒ en ordre - ☐ non contrôlé ☒ en ordre - ☐ manquant - ☐ non communiqué Date - 05/05/2026 - organisme : - TANK PROCESS - couleur : orange - ☐ non communiqué				
Implantation du réservoir					Non applicable				
Plaquettes d'identification du réservoir					Identifier le réservoir (capacité, n°, produit)				
Etat endroit de stockage : - étanchéité piste - remplissage - chambre de visite					Non applicable				
Système anti-débordement : sifflet + sonde									
Système de détection de fuite - alarme - communication									
Protection cathodique									
Présence d'eau ou de boue + analyse									
Etanchéité du réservoir									
Etanchéité des tuyauteries									
Formulaire de déclaration établissement classe 3					13/02/2018 → validité 10 ans → 12/02/2028				
Certificat du contrôle précédent					Dépression atteinte lors du test : -250 mbar				

Conditions d'épreuve	Nom du technicien : F. RICHARD	Capteurs : 200283-200281	Date calibration : 12/03/2026	Dépression atteinte lors du test : -250 mbar
----------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Remarque : Identifier les remplissages.

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle par la méthode ultrason, conformément aux prescriptions légales imposées (*). A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☒ Autorisée (carte verte) 3 ans ☐ Autorisée avec certaines réparations (carte orange) ☐ Défendue (carte rouge)

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

TANK PROCESS srl rue Piederval, 6 4219 ACOSE (Wasseiges) Tél : 081/83.57.02 www.tankprocess@gmail.com N° d'entreprise : 0782 424 170


Frédéric RICHARD Caroline DAENEN
AgrW. TUS.128/A/01 AgrW. TUS.128/A/02

TANK PROCESS srl
Frédéric Richard
AgrW. TUS.128/A/01

Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)
██████████	Cuve : Droite MAZOUT Capacité : 3200 L
78 Rue De Lambais	Compartmenté avec :
	Fabrication par : N° : Le : - -
BELGIUM 1390 Grez Doiceau	Stockage : Enfoui Situation : Découvert
	Paroi : Simple Présence syst. de détection de fuites : NON

Conditions d'épreuve		
TODA Unit N° : 110029 vérifié le : 12-09-2025 Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI Dépression max. : -249 mb Estim. Diam. cuve : 130 cm Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 7 Min.	Estim. Hauteur Liquide : Avant contrôle : 124 cm Après contrôle : 124 cm	Estim. Hauteur d'Eau : Avant contrôle : 0 cm Après contrôle : 0 cm

Niveau nourrice - Avant test :	Pendant test :	Après test :	pH :	λ :	$\mu\text{S/cm}$
--------------------------------	----------------	--------------	------	-------------	------------------

[illegible]Remarques / Anomalies

(1) Délocalisés

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par RICHARD Frédéric TANK PROCESS rue du Piedenval, 6 4219 WASSEIGES +32 81 83 57 02 www.tankprocess.net Agrément N ° : AgrW.TUS.128/A/01	Contrôle effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes: http://environnement.wallonie.be	Cachet + Visa de l'exploitant
---	---	--------------------------------------



Certificat de Contrôle Périodique
pour réservoir enterré et/ou tuyauteries
CCP 260519-04FR

Coordonnées Propriétaire :

██████████
██████████
1390 Grez-Doiceau

Adresse de stockage :

78, rue du Lambais
1390 Grez-Doiceau

Date du contrôle :

Le 05/05/2026 et
le 19/05/2026

Prochain contrôle :

Avant le 05/2029

Réservoir n° : DROITE	Produit : Mazout Capacité 3.200 L	Fabricant : ?	Année de construct. ?	Permis d'exploiter : Date échéance : ☐ non communiqué	Stockage ☐ aérien ☒ enfoui ☐ en fosse	Situation ☐ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☒ terrain découvert	Paroi ☒ simple ☐ double	Matériau ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthyl.	Forme ☐ ovale ☒ cylindrique ☐ parallélép.
Points contrôlés									
Contrôle visuel : - parties extérieures visibles - accessoires sur citerne - pompe ou brûleur									
Implantation du réservoir									
Plaquettes d'identification du réservoir									
Etat endroit de stockage : - étanchéité piste - remplissage - chambre de visite									
Système anti-débordement : sifflet + sonde									
Système de détection de fuite - alarme - communication									
Protection cathodique									
Présence d'eau ou de boue + analyse									
Étanchéité du réservoir									
Étanchéité des tuyauteries									
Formulaire de déclaration établissement classe 3									
Certificat du contrôle précédent									
Date - 05/05/2026 - organisme : - TANK PROCESS - couleur : orange - ☐ non communiqué									
13/02/2018 → validité 10 ans → 12/02/2028									
Non applicable Identifier le réservoir (capacité, n°, produit) Non applicable									
A surveiller - Recommandations / Interventions nécessaires									

Conditions d'épreuve	Nom du technicien : F. RICHARD	Capturs : 200283-200281	Date calibration : 12/03/2026	Dépression atteinte lors du test : -250 mbar
----------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--

Remarque : Identifier les remplissages

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle par la méthode ultrason, conformément aux prescriptions légales imposées (*). A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☒ Autorisée (carte verte) 3 ans

☐ Défendue (carte rouge)

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

TANK PROCESS srl rue Piederval.6 4219 ACOSSE (Wasseiges) Tél : 081/83.57.02 www.tankprocess@gmail.com N° d'entreprise : 0782 424 170

Frédéric RICHARD Caroline DAENEN
AgrW. TUS.128/A/01 AgrW. TUS.128/A/02

TANK PROCESS srl
Frédéric Richard
AgrW. TUS-128/A/01