



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tél. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tél. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Bruxelles | Tél. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tél. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tél. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tél. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☒ BTV Namur / Luxembourg | Tél. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tél. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tél. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tél. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: 63178268

Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____

Rapport N°: 365/150105/02

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: _____

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: _____

Adresse: _____

INSTALLATEUR: _____

Adresse: _____

TVA ou CI: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 05/11/15 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412.2012) (RGPT art. 262) (RT art. 231) (Prescriptions distributeur) 01

Type d'installation: existant - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: pet 4 personnes

Début travaux: Fondations avant - après 110.81 - Installation électrique avant - après 110.81 - 11.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3x270 V Protection raccordement 30 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm² Inter.gén.: type 3cans

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 3; Nombre de circuits term.: 3 / 2 / 1; RA: 5 Ohm; RI tot 50 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: Voir schéma en Annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Le contrôle ne porte que sur la partie fixe.

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____

le responsable du distributeur

nom: _____

signature: _____

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 05/11/20 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**

☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____


DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 365 Ursula Verbeke
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,



* VERSLAG - RAPPORT *



Désignation du dossier

Lapaille

Concepteur	Date	Modifications
3/12/14		
Réalisateur	Date	
5/12/14		
Vérificateur	Date	

1/3

51155
BTV
Thomas Van de Vender / 365

2

3


4

5

6

7


8



shms
Thomas Vande Vonder / 365

Désignation du dossier

Concepteur	Date	Modifications	Date dossier
Réalisateur			3/12/14
			3/12/14
			2/3



13/02/2020

VOO Webmail :: Sent

Actualiser Composer un...

Répondre Répondre à

Transférer

Supprimer

Marquer

Plus

Tous

Messagerie reçue

Brouillons

Messagerie envoyée

Indésirables

Corbeille

LA REUNION

Objet

(pas de sujet)

(pas de sujet)

(pas de sujet)

(pas de sujet)

(pas de sujet)

bump

contrat d'entretien / client 203208

contrôle citère gaz

dimanche 22/10/2017

À

redavance.horodateur@ville.na...

lapaillehelene@outlook.fr

a3215@mma.fr

jp.mathot@gmail.com

sinemichelle@yahoo.fr

pascaldebras@hotmail.com

epur@epur.be

info@ocb.be

dassed@hotmail.be

Date

2018-04-05 16:49

2019-05-23 15:49

2019-11-19 14:15

2020-01-23 15:48

Mar 12:46

2019-01-13 11:22

2018-01-23 14:13

2019-09-17 10:48

2017-10-20 13:08

Taille

1 ko

1,2 Mo

981 o

772 o

852 o

462 o

617 o

973 o

480 o

Sélectionner

Sujets

Messages de 1 à 27 sur 27

contrôle citère gaz

À info@ocb.be

Date

2019-09-17 10:48

Le 17092019,

Madame, Monsieur,

Suite à notre entretien téléphonique, je souhaite l'intervention d'OCB, pour le contrôle obligatoire de ma citerne à gaz qui devra comporter une vérification de l'étanchéité des tuyauteries extérieures (fuite au raccordement détenteur-tuyauterie), travail effectué le 16/09/2019 par Ets Lombet Ch.à 5100 Naninne(bon de commande 614) ainsi que le contrôle quinquennal de l'étanchéité des tuyauteries internes.

Mon numéro de client est CUS085385 et le numéro de réservoir est le 7204. Bien à vous!

Lapaille Jean-Pierre

Cognes de Temploux,16

5020Temploux

90%



BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN a.s.b.l.
SERVICE EXTERNE POUR LES CONTRÔLES
TECHNIQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Organisme de contrôle

P. PETITJEAN
Chef de Secteur Namur-Luxembourg

083 21 35 27
Fax 083 21 45 17

Rue Notre Dame de
BE-5590 Cliray
E-mail: btv.namur@btvcontrol.be

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

PROPRIETAIRE :

Adresse :

DEMANDEUR :

Adresse :

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI

Date du contrôle : 12/10/10 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur existant)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux DT DShed:q

Début travaux : Fondations avant / après (1.10.8) - Installation électrique avant - après 1.10.81 (1.1.83) RGIE art.86

Raccordement : Tension 3x130 V Protection raccordement 25 existant A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 6 mm² Inter.gén. : type 1300/400 existant

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT 38/1

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 15 ; RA : 8,4 Ohm; RI tot ≥ 10 MOhm

DESCRIPTION :

Infractions constatées et/ou notes :

Vérification extension
d'installation dans
débranchement 3x130 existant
pour l'extension

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 20.11 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

Le directeur,

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme de contrôle agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Bd. Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

3TV: NL: Giney.

V. ref.: _____

N. ref.: _____

Tél. n°: _____

RAPPORT N°: 100/080122/1.

**EXAMEN D'UNE INSTALLATION INTERIEURE
DE GAZ NATUREL**

butane - propane.

☐ avant mise en service☐ périodique

Date de l'examen : 22.01.2008

Nom et lieu de l'examen : _____

Sté de distribution : _____

Installateur : _____

Maître d'ouvrage : _____

1. DESCRIPTION

- Pression maximale de service admissible (PMSA) 1,5 kg.
- Canalisations : cuivre vi-cv 12 mm jusque local chaudière, cuivre 12 mm soude à l'argent
- Canalisations en PE : /
- Appareils : 1 chaudière marque De Dietrich type DTG 125FF n° 8388-9850
p=24 Kw raccordement C12.

2. EXAMEN

- 2.1. ☒ Examen de conformité à la norme NBN D51-003 (ou NBN D51-004) (matériaux, mise en oeuvre, exécution, aération, évacuation)
NBN D51-006 butane - propane.
- 2.2. ☒ Essai d'étanchéité à une pression de _____ mbar*, suivant l'instruction de travail 10ld012
* ou à la pression de service, durant le temps nécessaire au badigeonnage des raccords et robinets avec un minimum de 10 minutes.

3. CONSTATATIONS et/ou notes

note: installation correcte jusque le montage d'un cor-pont soit effectué.
pour que l'installation soit correcte:
- prolonger la buse vers le haut déroulée de 20 cm du mur, dans ce cas un récupérateur de condensats serait nécessaire.
- soit détourner les gaz brûlés vers le haut de la toiture avec un tuyau résistant à + de 160°C.

4. CONCLUSIONS : le point suivant est d'application :

- ☒ Suite à l'examen ☐ Point 2.1 on a constaté que l'installation est conforme
☐ Point 2.2 on a constaté que l'essai d'étanchéité a donné satisfaction.
- ☒ Suite à l'examen on a constaté que l'installation n'est pas conforme, il y a lieu de donner suite aux constatations

5. COMMUNICATIONS :

- 1 Signification de notes : concerne les défauts qui n'exercent pas d'influence sur la conclusion. Ce sont des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité ou les données de l'organisation.
- 2 Photocopies : le rapport ne peut être multiplié qu'en entier.
- 3 Sous-traitance : les objets méthodes d'inspection sous-traités, marqués par (*), ont été contrôlés/appliqués par :

L'agent-visiteur,

100 Lemoine V.

Le directeur,