

Rapport n°: 6010 / 3 / 395 / 38

N° client société distributrice :

N° compteur :

Index I :

Index II :

3176844

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



O.C.B.

Organisme de contrôle a.s.b.l.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / ~~visite de contrôle~~

suivant : RGIE art. 270 / ~~RGIE art. 271~~ / ~~RGIE art. 276~~ / AN 786

Complément au rapport n°

Type d'installation : ~~Nouvelle~~ / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : MAISON

Lieu d'inspection :

Propriété de :

Mandant : "

Installateur : "

~~TVA~~ :

carte ID :

Délivré à :

Date :

Inspecteur : Buysses J Date d'inspection : 16-8-2010

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V / ~~3 x 230 V~~ 3N 400V Protection max : 40A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : / Interrupteur / sectionneur : /

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : EXVD nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : EXVD nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau: présent / ~~absent~~ Plaque d'isolation: présente / ~~absente~~

Electrode de terre : Type : boucle / ~~barres~~ / piquets / conducteurs horizontaux Section : 35 mm² Résistance de dispersion : 6 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 54 Résistance d'isolement général : 736 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 4P 40A 300mA Supplémentaire : 4P 40A 300mA

Description : voir les schémas en annexe

Δ EXTENSION 18 CIRCUITS

NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire ~~est~~ / ne sont pas encore raccordées.

La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - ~~de gaz~~ - le chauffage central - ~~est~~ / ne sont pas encore placés.

INFRACTIONS

CONCLUSION

L'installation est conforme / ~~est pas conforme~~ aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.

La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 2-3-2015 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

Buysses J

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02-230 81 82
Fax 02-230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03-216 28 90
Fax 03-238 86 65

Bureau régional :

de hège

DISTRIBUTEUR : _____

Ref.: _____ Compteur n°. _____

Index : _____

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N°: *18/02-11-26/6*

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : _____

PROPRIETAIRE : _____

Adresse : _____

DEMANDEUR : _____

Adresse : _____

INSTALLATEUR : _____

Adresse : _____

TVA ou CI : *518 00 38 176 42*

Date du contrôle : *26-11-02* Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 202) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux : *domestique*

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension *3.312-11 V*

Protection raccordement *40* A

Câble aliment, tableau. princ. : *4* X *16* mm²

Inter.gén. : type *D30mm²/400V*

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : *2* ; Nombre de circuits term. : *5* ; RA : *6* Ohm; RI tot *210* MOhm

DESCRIPTION : _____

*voir schémas en annexe (complément rapport
N° 18/02-10-10-13)*

Infractions constatées et/ou notes : *rien*

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le *26-11-2027* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le : _____

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

[Signature]

Le directeur,

Nom Client:

Adresse:

Tel:

Période d'installation	04 Aout 2022
------------------------	--------------

Check List			
	Type	Q.	Stock O/N
Panneaux	TSM 395 Full Black	36	
Onduleur	SE10K RWS	1	
Wifi		1	0
Op	S440	36	0
Sun Beam			
Rail		18	0
Jonction		10	0
Crochet	Tuiles	72	0
RapFix		72	0
Clame intermediaire		64	0
Clame Fin		16	0
Bouchons		16	0
Coffret		1	N
Disjoncteur	4P 16A + 4P 40A	1	N



Adresse:

015ACA231-94	015ACA198-FA	015AC9FF1-51	015AC9FE5-45	015AC9FF3-53	015ACA292-F5	015ACA232-95	015ACA068-CA	015ACA049-AA	015EA0FC-QF
0151FFEC-1F	0151EFA0E-3B	0151FF4C7-EF	0151EA494-6B	0151FF964-91	0151FFA69-97	0152002EC-23	0151EA48F-66	0151FF711-SC	0151EA0FC-QF
015ACA081-E	01520032F-67	0151FFDD-10	015AC9FF4-54	015AC9FE6-48	015ACA23D-A0	015ACA048-A9	0151EAE8B-6C	015AC9FF5-55	015ACA234-97
0151FFEC9-FB	015ACA38D-F1	0151EA17F-S3	0151F09BC-F9						