



**TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15**

CERTIFICAT N° : 251002-02FR

Contrôle le : 02-10-2025

Dernier contrôle : - -

Par :



Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)
 BELGIUM 7061 Casteau	Cuve : Blanc MAZOUT Capacité : 5000 L Compartmenté avec : Fabrication par : N° : Le : - - Stockage : Enfoui Situation : Découvert Paroi : Simple Présence syst. de détection de fuites : NON

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 110029 vérifié le : 12-09-2025 Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI Dépression max. : -249 mb Estim. Diam. cuve : 130 cm Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 11 Min.	Estim. Hauteur Liquide : Avant contrôle : 45 cm Après contrôle : 45 cm	Estim. Hauteur d'Eau : Avant contrôle : 0 cm Après contrôle : 0 cm
Niveau nourrice - Avant test :	Pendant test :	Après test :
	pH :	λ : μS/cm

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Etanche	
Event	Acier	Etanche	(1)
Remplissage	Acier	Etanche	(1)
Aspiration distributeur	PE	Etanche	

150 mV

Capteur phase gazeuse N° : 200283 vérifié le 12-09-2025

100

50

0

0 10 20 30 40 50 60

Temps (secondes)

150 mV

Capteur phase liquide N° : 200281 vérifié le 12-09-2025

100

50

0

0 10 20 30 40 50 60

Temps (secondes)

Remarques / Anomalies

(1) Sur plateau

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par
RICHARD Frédéric
TANK PROCESS

rue du Pionval, 6

4219 WASSEGES

+32 81 83 57 02
www.tankprocess.net

Agrément N° : AgrW.TUS.128/A/01

Contrôle effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes: <http://environnement.wallonie.be>

Cacnet + Visa de l'exploitant



Certificat de Contrôle Périodique
pour réservoir enterré et/ou tuyauteries
CCP 251002-02FR

Coordonnées Propriétaire :

Adresse de stockage :

Date du contrôle :

41, rue des Déportés

7061 Casteau

Le 02/10/2025
Prochain contrôle :
Avant le
02/04/2026

Monsieur

Réservoir n° :	Produit : Mazout	Fabricant : ?	Année de construct. ?	Permis d'exploiter : Date échéance : ☐ non communiqué	Stockage ☐ aérien ☒ enfoui ☐ en fosse	Situation ☐ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☒ terrain découvert	Paroi ☒ simple ☐ double	Matériau ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthyl.	Forme ☐ ovale ☒ cylindrique ☐ parallélép.
Capacité 5,000 L	No ?								

Points contrôlés	Etat	À surveiller - Recommandations / Interventions nécessaires
Contrôle visuel : - parties extérieures visibles - accessoires sur citerne - pompe ou bruleur Implantation du réservoir Plaquettes d'identification du réservoir Etat endroit de stockage : - étanchéité piste - remplissage - chambre de visite Système anti-débordement : sifflet Système de détection de fuite - alarme - communication Protection cathodique Présence d'eau ou de boue + analyse Étanchéité du réservoir Étanchéité des tuyauteries Formulaire de déclaration établissement classe 3 Certificat du contrôle précédent	☒ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ améliorable - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité ☐ en ordre - ☐ pas en ordre ☐ en ordre - ☐ incomplet - ☒ manquant ☐ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ à pomper - ☐ à nettoyer ☐ en ordre - ☐ manquant - ☒ pas en ordre ☐ en ordre - ☐ en panne - ☒ pas de système ☐ en ordre - ☐ pas de com. - ☐ incontrôlable ☐ en ordre - ☐ non contrôlé - ☒ pas de syst. ☒ en ordre - ☐ ☒ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité ☒ en ordre - ☐ non contrôlé ☒ en ordre - ☐ manquant - ☐ non communiqué	(1) Non applicable Identifier le réservoir (capacité, n°, produit) Non applicable Placer un système anti-débordement automatique (sonde électrique anti-débordement) (1) 05/09/2025 Date : - organisme : - couleur : - ☒ non communiqué

Conditions d'épreuve	Nom du technicien : F. RICHARD	Capteurs : 200283-200281	Date calibration : 12/09/2025	Dépression atteinte lors du test : -250 mbar
----------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Remarque : (1) Cette installation est considérée comme une petite distribution : distributeur (pompe) avec pistolet → pas en ordre, pas de piste étanche et pas de système anti-débordement à fermeture automatique.

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle par la méthode ultrason, conformément aux prescriptions légales imposées (*). A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☐ Autorisée (carte verte) ☒ Autorisée avec certaines réparations (carte orange) 6 mois ☐ Défendue (carte rouge)

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes. <http://environnement.wallon.be>

Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)
	Cuve : Rouge MAZOUT Capacité : 5000 L
	Compartmenté avec :
41  des Déportés	Fabrication par : N° : Le : - -
	Stockage : Enfoui Situation : Découvert
BELGIUM 7061 Casteau	Paroi : Simple Présence syst. de détection de fuites : NON

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 110029 vérifié le : 12-09-2025 Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI Dépression max. : -251 mb Estim. Diam. cuve : 130 cm Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 8 Min.		Estim. Hauteur Liquide : Avant contrôle : 85 cm Après contrôle : 85 cm		Estim. Hauteur d'Eau : Avant contrôle : 0 cm Après contrôle : 0 cm	
Niveau nourrice - Avant test :		Pendant test :		Après test :	
				pH :	λ : μS/cm

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Etanche	
Event	Acier	Etanche	(1)
Remplissage	Acier	Etanche	(1)
Aspiration chaudière	Alu	Etanche	

The first graph shows the response of gas phase detector N° 200283, which remains at zero mV throughout the 60-second test period. The second graph shows the response of liquid phase detector N° 200281, also remaining at zero mV throughout the 60-second test period.

Remarques / Anomalies

(1) Sur plateau

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par
RICHARD Frédéric
TANK PROCESS
rue du Piedestal, 6

4219 WASSEKES

+32 91 83 57 02


Agreement N° : AgrW.TUS.128/A/01

Contrôle effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales du dépôt de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes: <http://environnement.wallonie.be>

Cachet + Visa de l'exploitant

Certificat de Contrôle Périodique
pour réservoir enterré et/ou tuyauteries
CCP 251002-01FR

Coordonnées Propriétaire :

Monsieur 


Adresse de stockage :

41, rue des Déportés
7061 Casteau

Date du contrôle :
Le 02/10/2025

Prochain contrôle :
Avant le 10/2028

Réservoir n° :	Produit : Mazout Capacité 5.000 L.	Fabricant : ?	Année de construct. ?	Permis d'exploiter : Date échéance : ☐ non communiqué	Stockage ☐ aérien ☒ enfoui ☐ en fosse	Situation ☐ dans immeuble ☐ sous abri ventilé ☒ terrain découvert	Paroi ☒ simple ☐ double	Matériau ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthyl.	Forme ☐ ovale ☒ cylindrique ☐ parallélép.
Points contrôlés					A surveiller - Recommandations / Interventions nécessaires				
Contrôle visuel : - parties extérieures visibles - accessoires sur citerne - pompe ou brûleur Implantation du réservoir Plaquettes d'identification du réservoir Etat endroit de stockage : - étanchéité piste - remplissage - chambre de visite Système anti-débordement : sifflet Système de détection de fuite : - alarme - communication Protection cathodique Présence d'eau ou de boue + analyse Etanchéité du réservoir Etanchéité des tuyauteries Formulaire de déclaration établissement classe 3 Certificat du contrôle précédent					Etat ☒ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ améliorable - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité ☐ en ordre - ☐ pas en ordre ☐ en ordre - ☐ incomplet - ☒ manquant ☐ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ pas en ordre ☒ en ordre - ☐ à pomper - ☐ à nettoyer ☒ en ordre - ☐ manquant - ☐ pas en ordre ☐ en ordre - ☐ en panne - ☒ pas de système ☐ en ordre - ☐ pas de com. - ☐ incontrôlable ☐ en ordre - ☐ non contrôlé - ☒ pas de syst. ☒ en ordre - ☐ défaut d'étanchéité ☒ en ordre - ☐ non contrôlé ☒ en ordre - ☐ manquant - ☐ non communiqué Date : - organisme : - couleur : - ☒ non communiqué				

Conditions d'épreuve	Nom du technicien : F. RICHARD	Capteurs : 200283-200281	Date calibration : 12/09/2025	Dépression atteinte lors du test : -250 mbar
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

Remarque :

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle par la méthode ultrason, conformément aux prescriptions légales imposées (*). A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☒ **Autorisée (carte verte) 3 ans** ☐ **Autorisée avec certaines réparations (carte orange)** ☐ **Défendue (carte rouge)**

(*). Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

Frédéric RICHARD Caroline DAENEN
AgrW. TUS.128/A/01 AgrW. TUS.128/A/02

TANK PROCESS srl rue Piedval, 6 4219 ACCUSSEL (Wassignies) Tel : 081 83.57.02 www.tankprocess@gmail.com N° d'entreprise : 0782 424 170

TANK PROCESS srl
Frédéric RICHARD
AgrW. TUS.128/A/01