



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 09/12/2020
Verslagnummer: 0564-201209-05

Uitgiftedatum verslag: 09/12/2020

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0564

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VERDONCK
Adres: KRIJGSBAAN 178, 2640 MORTSEL
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: VERDONCK
Adres: KRIJGSBAAN 178, 2640 MORTSEL
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VERDONCK
Adres: KRIJGSBAAN 178, 2640 MORTSEL
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: VERDONCK
Adres: KRIJGSBAAN 178, 2640 MORTSEL
EAN- code:
Nummer teller: 68869969
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3


Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingsbaren
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 22 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A,
 beschermde stroombanen: Zie schema's
 Zie ééndraadsschema's en situatieplannen



Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 6,14 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 3 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

1 Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van de woning.

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 09/12/2045
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



Verslagnummer 0564-201209-05

2 / 3



Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:


1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



1. Zakkamer.
2. Wascommer.
3. Droogkast.
4. Vaatwien.
5. G.v.
6. Stoph Slk 1.
7. Stoph Slk 2.
8. Trogshamer.
9. Stoph keuken + Stalling.
10. Telenett kelder + t.v.
11. H. v. v. g. o. f.
12. Stoph Ritthoek + eethoek.
13. Stoph Ritthoek.
14. hand.
15. Gru. voeding.
16. Verlichting.
17. Belen. tallak.
18. Verlichting kelder.
19. Stoph Slk 2.
20. Telenie kamer.
21. Deserve.
22. fornuis.



10.1

*18.1

18.1

*18.2

18.3

18.4

18.3

18.5

2

3

*18.5



10.2

*18.3



*18.4

*18.5

18.10.2

☆6.3

☆6.4

☆4.3

☆4.4

SLK 1

×16

Dressing

×16

SLK 2

×16

☆6.2

◎15

◎15

◎15

☆3

☆1.1

☆1.2

×16

×16

☆1.2

☆1.1

☆9

×16

×16

×

◎15

×

Back

halbercn

◎15

SLK 3

×16

Kleue
Kauca

×16

×16

×16

◎1.2

×16

◎5

◎

△

12.4

12.3

12.2

11. 10.5

12.1

2.7hoek

eerhoek

*

*

*

9.1

9.7

9.5

15

15 13.3

13.2

13.2

8.1

9.4

h

15

1

16

16

16

16

16

16

16

*

*

reuker

ruiker

15

15

9.3

11

7.2

9.2

9.1

9.5

15

15

9.5

begin

keiser

18.2

18.2


18.2

#20
19
#20
20
#25
19
#20
21

North 2.5

North 2.5

North 4



3x380V+N
 25 KNH
 A 200mA
 40A
 DE GRAUVE DIJK
 LINDELAAN
 9160 Schellebelle

