

Rapport nr.: **3055302**

Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TUDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen : Woning

Plaats van onderzoek : Antoon - VAN Dyckstraat 5 2627 Schelle

Eigendom van : Claes Katrien Antoon VAN Dyckstraat 2627 Schelle

Opdrachtgever : Claes Leon Nullebeekstraat 34 2627 Schelle

Installateur : Claes Leon Nullebeekstraat 34 2627 Schelle

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Azad Ali Datum van onderzoek : 3/11/2006

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : Aut. Malschoppy Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 3 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 7 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 21 Algemene isolatieweerstand : 130 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4.0A / 300 mA bijkomende : 4.0A / 30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~is niet~~ aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~is niet~~ geplaatst.

INBREUKEN

geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

~~De eendraads- en situatieschema's zijn niet aangegeven en het is niet mogelijk om de installatie te controleren.~~

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 3/11/2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~indien zonder voorafgaande toestemming van de gemeente~~ indien zonder voorafgaande toestemming van de gemeente.

~~De installatie mag niet in dienst gesteld worden indien de installatie geen gevolg heeft van een onderzoek van de gemeente.~~

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

[Handwritten signature]
Voor de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 338 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.