Keuringsrapport
elektrische installatie

erkend door de federale overheid

383-INSP

Rapportnummer: RAP.1000.015.2283682.REV1 Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Oude Waarloossteenweg 38 , 2550 Waarloos
Naam eigenaar	Steenwegen Marcel
Adres eigenaar	idem,
Type object	vrijstaande woning
EAN-code	541448820053512039
Aard installatie	bestaand X
Doel onderzoek	herkeuring



Het onderzoek is verricht op 11-10-2022 volgens hoofdstuk / afdeling 6.5 van Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230	In hoofdschakelaar (A)	63
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
∅ voedingsleiding (mm2)	10	Aantal verdeelborden	2
In hoofdbeveiliging (A)	63	Aantal stroombanen per verdeelbord	19 en 3

Metingen

Ra / Zs (Ω)	4,77 / –	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 21/10/2047, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 21/10/2022

Naam agentonderzoeker: Taoufik Rahmouni

Handtekening: Amar Rahmouni

De volgende controles werden verricht:


1. de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, indien van toepassing zie opmerkingen en inbreuken;
2. de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...;
3. de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
4. de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting, indien van toepassing;
5. de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
6. de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
7. de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
8. de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Raadgevingen

9. de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
10. de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
11. de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
12. de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

BLAD 1

BADKAMER DOUCHECEL	WASMACHINE	VAATWAS	CV	LICHT ACHTER GEVEL	DROOGKAST 1x SOMFY	OVEN	SK PLK1-2-3 BUREAU	LICHT KAST	LICHT VOORG 1x SOMFY	SK GARAGE +1 LIVING	SK KEUKEN 1x SOMFY	SK LIVING SALON/TERRAS 4x SOMFY	LICHTEN HALL	INKOMPUITEN	ZOLDER	TOILET					




gecontroleerd door ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

11/08/2022

MZA


12/8/2022



STEENWEGEN M
OUDE WAARLOOSSTEENWEG 38
2550 KONTICH (WAARLOOS)




12/8/2022



legende		
	I	salon
	II	Living
	III	keuken
	IV	garage/wasplaats
	V	hall onder
	VI	onder trap
	VII	Toilet
	SK	Stopkontakt
	LS	lichtschakelaar
	WS	Wisselschakelaar
	LP	Lichtpunt
	Mo	Somfy motor zonnestore
	V	ventilator WC
	KD	kontaktdoos


C:\Users\Marcel\Documents\Excel\Electro_eigen_huis\gelijkvloers_SK_LP_symbolen



17/10/2022

C:\Users\Marcel\Documents\Excel\Electro_eigen_huis\Verdieping_SK_LP_symbolen

12/8/2022




legende		
	XIV	slaapkamer 1
	IX	Badkamer
	VIII	Traphal
	XII	doucheruimte
	XIII	slaapkamer 3
	XI	slaapkamer 2
	X	Bureau
	SK	Stopkontakt
	LS	lichtschakelaar
	WS	Wisselschakelaar
	LP	Lichtpunt
	Mo	Somfy motor zonnestore

Gecontroleerd door ELECTRIC

11/10/2022

C:\Users\Marcel\Documents\Excel\Electro_eigen_huis\Verdieping_SK_LP_symbolen

12/8/2022


Gelijkvloers Stopcontacten
klein
schuifraam
Mo7
Living
II
Parlofoon 1
groot schuifraam
Mo8
rond
raam
Salon
I
Bov./Ond. trap
VI
Hall
V
VII
WC
verwarm.
tel 1
raam
Mo4
raam
Mo3
Ra/TV
Bel
ijskast
Oven
vaatwas
Mo6
keuken
III
Kookplaat
deur
van B
Wa
Wasplaats
KD 1
Mo2
Garage
IV
van F
van I
rechtse draad
alarm
Kast 1
Kast 2
Tuinhuis
zekering U
modem
Poort
CV
77/10/2022
C:\Users\Marcel\Documents\Excel\Electro_eigen_huis\gelijkvloers_SK_LP_symbolen
12/8/2022