

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 1
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 208/13-11-10

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Stationsbaan 279
3910 Lubbeek

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Immo Willems (CIB) BVBA

Adres: 3031 Expas - Kwerps, Kasteelstraat 43

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 17/11/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voersch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzuivering - verkoop woonruimte: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230/400+N V Bescherming van de aansluiting 40mA A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff. dp

Type van de aardelektrode: bus-baren - pennen - horizontale geleider 20 Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 20; RA: 28 Ohm; RI tot 70,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Expertise elektrische installatie bij herbeuring

details: diff. dp: 40A-300mA-A
- diff. vult: 40A-30mA-A

Vergoedert: 334/13-11-13/01 schemas aanvulling

Notat: dit attest mag dienen voor overdracht eigendom
- geïnstalleerde terras is afgehevel op brug C

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.


- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/11/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
 - De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening






208 Gebruik

De directeur,







Δ 30
9P
40A




Technisch Bureau Verbruighen v.z.w.
Levenssesteenweg 383 bus 1
3200 Geelrode (Aartschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: bvv@ambrabant@bvcontrol.be

971 M / 2013







verdeelbord

kelder


X K2

K2 X

X K2

K2 X

K1
X




Verdicht

Teros

X
h f

X
٤٢

४८



2de verdiep

