



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Sibelga
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : MK
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30/006

EAN code MK

Table with columns for Aard onderzoek (AREI) and Genre de contrôle (RGIE) with checkboxes for various categories like 86, 87/86, 87/88, etc.

Plaats van het onderzoek : Av de Broqueville 116/3 etage 1200 Bxl
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Harmel
Propriétaire : Adres : Av de Broqueville 116/3 etage 1200 Bxl
Adresse :

Installateur : Do it For u Markt 6 bus
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison
Appart. 116/3

Spanning : 3x220V
Tension : Meter / bord verbinding : Existant 3x10mm²
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 40A
Protection max. :

Aardelektrode : Terre per
Electrode de terre : Isolatie : > 5 Mohm
Isolement : Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels) and Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux) with sub-columns for In (A), Δ In (mA), type, and Test Δ In (OK, NOK).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK
directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques : VISUM : Datum/date :

Conclusion section containing text about installation conformity and a table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport, listing items like 276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, etc.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie et propose à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIs/EI1.1.04