

Avenue Prince de Liège 15 B-5100 NAMUR (Jambes)

Fax: +32 (0)81 33 51 15 http://bdes.wallonie.be

EXTRAIT CONFORME DE LA BDES N° 10399577

VALIDE JUSQU'AU 29/09/2022

Pour consulter la version originale du document, scannez le code :




PARCELLE CADASTRÉE À NAMUR 19 DIV/GELBRESSEE/ section A parcelle n°0123 A 000

RÉFÉRENTIEL: PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU PLAN CADASTRAL "DERNIÈRE SITUATION"

Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l'administration en date du 29/03/2022. La consultation de la Banque de Données de l'état des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d'obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.

PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES



SITUATION DANS LA BDES

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :

Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3)? : Non

Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ?: Non



Avenue Prince de Liège 15 B-5100 NAMUR (Jambes)

Fax: +32 (0)81 33 51 15 http://bdes.wallonie.be

EXTRAIT CONFORME DE LA BDES N° 10399577

VALIDE JUSQU'AU 02/08/2022

Pour consulter la version originale du document, scannez le code :




PARCELLE CADASTRÉE À NAMUR 19 DIV/GELBRESSEE/ section A parcelle n°0122 _ 000

RÉFÉRENTIEL: PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU PLAN CADASTRAL "DERNIÈRE SITUATION"

Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l'administration en date du **02/02/2022**. La consultation de la Banque de Données de l'état des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d'obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.

PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES



SITUATION DANS LA BDES

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :

Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3)? : Non

Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : Non



Avenue Prince de Liège 15 B-5100 NAMUR (Jambes)

Fax: +32 (0)81 33 51 15 http://bdes.wallonie.be

EXTRAIT CONFORME DE LA BDES N° 10399577

VALIDE JUSQU'AU 02/08/2022

Pour consulter la version originale du document, scannez le code :




PARCELLE CADASTRÉE À NAMUR 19 DIV/GELBRESSEE/ section A parcelle n°0124 A 000

RÉFÉRENTIEL: PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU PLAN CADASTRAL "DERNIÈRE SITUATION"

Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l'administration en date du **02/02/2022**. La consultation de la Banque de Données de l'état des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d'obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.

PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES



SITUATION DANS LA BDES

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :

Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3)? : Non

Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ?: Non



Avenue Prince de Liège 15 B-5100 NAMUR (Jambes)

Fax: +32 (0)81 33 51 15 http://bdes.wallonie.be

EXTRAIT CONFORME DE LA BDES N° 10399577

VALIDE JUSQU'AU 02/08/2022

Pour consulter la version originale du document, scannez le code :




PARCELLE CADASTRÉE À NAMUR 19 DIV/GELBRESSEE/ section A parcelle n°0128 C 000

RÉFÉRENTIEL: PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU PLAN CADASTRAL "DERNIÈRE SITUATION"

Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l'administration en date du **02/02/2022**. La consultation de la Banque de Données de l'état des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d'obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.

PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES



SITUATION DANS LA BDES

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :

Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3)? : Non

Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ?: Non