



N° 234-INSF.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBLKerkstraat 33
1820 MELS BROEKDistributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : *Sy Belg*Nr teller :
N° comp : *Nieuw**(5198648)*

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *79/Ed/509269*EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Apart. *2e Etage*

Spanning Tension	Meter / bord verbinding Liaison compteur-tableau	Max. beveiliging Protection max.
<i>230V</i>	<i>KUB 4 x 10P</i>	<i>EP/40A</i>

Aardelektrode : <i>Piquet</i>	Isolatie : <i>1</i>	Mohm	Aantal verdeelborden : <i>2</i>
Electrode de terre : <i>1280 Ohm</i>	Isolément : <i>1</i>		Nombre de tableaux : <i>2</i>

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>2</i>		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
<i>40A 300 A (Lave)</i>					☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
<i>40A 30 A 6 x EP/16A</i>					☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
<i>40 EP/25A</i>					☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK direkte aanraking : ☒ OK ☐ NOKContrôle visuel : générale : ☒ OK ☐ NOK contact direct : ☒ OK ☐ NOKIndirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOKContact indirect : ☒ OK ☐ NOKAansluitingen : ☒ OK ☐ NOKRaccordements : ☒ OK ☐ NOKPotentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOKLiaisons equipotentielles : ☒ OK ☐ NOK

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

*NEANT.**raccorde le cable d'alimentation dans le compteur.**Note: L'absence de l'abonnement des eaux et égouts sont à*

Besluit / Conclusion

De installatie is *conforme* met het AREI en mag *in dienst blijven*.
L'installation est *conforme* au RGIE et peut *rester en service*.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het ingaan in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkennend uiterlijk 1 jaar na keuringstermijn.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés dans un délai et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

De controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *02.09.2010*.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.B.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakt.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :


Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	/
<i>18 m</i>	<i>→</i>			
271 AK	☐	271 HK	☐	
276 AK	☐	276 HK	☐	/

ELECTRO-TEST
Patrick DE COORDE
inspecteur
info@electro-test.be
Gen +32 479 80 89 44

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, d'un accident survenu aux personnes et/ou, d'un accident ou incendie, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

CHANTEIRS
 72 RUE. GALLAIT
 1030 SCHARBEER

APARTTEMENT
 2ème ÉTAGE



ELECTRICIEN

K.T. BUT SPRL
 35 LINDENSTRAT 442 TERNAT
 Tel/fax: 02/370 1897 GSM: 0498692729
 TVA: BE 0885.010.182
 e-mail: ktbu@wp.pl

ELECTRO-TEST
 PONT DE COORDE
 Inspection
 info@electro-test.be
 Gsm +32 479 80 89 44


Handwritten signature and date: 12/20/2002

CHANTIER 5

72. RUE. GALLAIT -
1030 SCHAEERBEEK

APPARTEMENT
2^{ème} ÉTAGÉ

K. T. BUT SPR L
35 LINDENSTRAT
1742 TERNAT



CHANTIER

72. RUE. GALLAIT
1030 SCHARBEEK

APPARTEMENT
2^{ème} ETAGE
"ME22ANINE"

K. T BUT SPR2
35 LINDENSTRAT
1742 TERNAT

