

Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171 Email info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be

RÉF. 152/2025/107908/C01:1

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

DATE DU CONTRÔLE ADRESSE DU CONTRÔLE

19/06/2025 Rue du Berceau 35 - 1495 Marbais AGENT VISITELIR

AGRÉMENT RÉGION WALLONNE

Benjamin Dormont

AGRW. DEP-048/A/12 expire le 05/02/2029





> COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire Vermast #TVA non communiqué

Rue du Berceau 35 - 1495 Marbais Adresse

> SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Situation du réservoir

Devant maison Localisation du dépotage Sur le réservoir

Autre information Néant

→ RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	Séance du 7 mars 2025 + 10ans
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	Inconnu	Année d'installation	Inconnu
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Néant	Dimensions du réservoir	Diamétre 150cm
Hauteur de produit (cm)	6	Commentaire relatif à la déclaration de classe 3	Néant

Type de réservoir Cylindrique - Enterré - Simple paroi - Métallique

→ CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Bi-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	système de chauffage	
Conduite de ventilation	Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Système de mesure de niveau	présent - conforme	Système anti-débordement	sifflet 95% - test OK - hauteur de la
Systeme de mesure de niveau	present - comorne		tige OK
Autres raccords	Conforme	Hauteur d'eau dans le réservoir (cm)	0 cm
Pollution en dehors du réservoir	Non	Trou d'homme	Conforme
Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle :	ок	Système de détection de fuite	NON
		Cyclomic de delection de faite	

→ TEST DE DÉPRESSION

Hauteur d'eau avant le test (cm)	0
Résultat de l'épreuve d'étanchéité	Conforme aux prescriptions imposées par l'état
	imposees par i etat
Hauteur de produit après test (cm)	6
Dépression atteinte (mbar)	-270
(/ala da la déanasaisa à T40 (mban)	240
valeur de la depression à 110 (mbar)	-249
Valeur de la dépression à T60 (mbar)	-248
R H D V	ésultat de l'épreuve d'étanchéité auteur de produit après test (cm) épression atteinte (mbar) aleur de la dépression à T10 (mbar)

Appareil TESTO 312-3 référencé « 3258510» et vérifié le 04/07/2024 selon nos procédures internes.

> AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'une éventuelle pollution de sol suite aux tests que nous réalisons selon la législation en vigueur.

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 19/06/2028



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de

30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations – service (M.B. 17.01.2001) 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant

une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)

T7 juillet 2003 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service

24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Marbais

Signature du technicien





 Siège social
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Siège d'exploitation
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

 N° Compte BE57 0688 9789 1035
 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/107908/C01:1

> ANNEXES

Système de chauffage



Listing test d'étanchéité du réservoir





 Siège social
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Siège d'exploitation
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/107908/C01:1

> ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir







5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles Siège d'exploitation Siège d'exploitation

N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

(+32) 02 88 02 171 Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/107908/C01:1

> ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



Autorisation d'exploitation



1 1 sur 2 BRABANT WALLON

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLÈGE COMMUNAL

Arrondissement de NIVELLES

Commune de VILLERS-LA-VILLE

Le Collège communal.

DÉCIDE:

"Auticle Let.: De déclarer RECEVABLE la déclaration d'un établissement de classe 3 introduite en date du 25/02/2025 par la octété MAST INVEST tendant au maintien d'une citerne à mazout enterrée de 5.000 l. sur un bien sis à Marbais, Rue du une citerne à mazout enterrée de 5.000 l. sur un bien sis à Marbais, Rue du une citerne à mazout enterrée de 5.000 l. sur un bien sis à Marbais, Rue du une constitue de la company de la c

vis, décrets ou règlements. xticle 4 : La présente autorisation ne dispense pas de l'obligation de respecter : les délais imposés dans la procédure « Natura 2000 » la décision du Directeur du Département de la Nature et des Forêts de la direction extérieure de Mons.



 Siège social
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Siège d'exploitation
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/107908/C01:1

> ANNEXES

Autorisation d'exploitation



Chambre de visite et accessoires





Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT


EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/107908/C01:1

> ANNEXES

Chambre de visite et accessoires







Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/107908/C01:1

> ANNEXES

Plaquette apposée sur le réservoir

