

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	225/2020/5/13/5	Datum van bezoek: Date de visite:	13/05/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	ELEK SPRL Avenue des Pâquerettes 29 - 1410 WATERLOO BTW BE 0820.738.774	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	5728571 / /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Alsembergsesteenweg 95 bus 16 - 1630 LINKEBEEK		
Eigenaar: Propriétaire:	V. JACOBS -		
Installateur:	ELEK SPRL	BTW/TVA:	BTW BE 0820.738.774
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP1 (Contrôle périodique de 1 appartement)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement			
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:	
3x230V	3 x 6 mm ² VOB		40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	24,7 Ohm	Isolatie / Isolement:	0,8 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:		2
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 6		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn
40A	300mA	A/s	VOIR SCHEMA	OK
40A	30mA	A/s	VOIR SCHEMA	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		Rechtstreekse aanraking: Contact direct:		OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:		OK
		Aansluitingen: Raccordements:		OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiels:		OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.