



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller : N.C.
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 125/675

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☒

Plaats van het onderzoek : Busleyden n°50 ; 1020 Bxl
Lieu du contrôle :Eigenaar : Malkoc M.
Propriétaire : Adres :
Adresse :Installateur : existante
Datum van het onderzoek : 10-10-2012
Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. : Dehaes V.

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 107 ☐Spanning : 230V
Tension : Meter / bord verbinding : 4x 16mm x VB
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 40A
Protection max. :Aardelektrode : Ruyt
Electrode de terre : 23 Ohm
Isolatie : 28 Mohm
Isolément : Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 13 Nombre des circuits terminaux :			Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type				OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
40	30	A	General			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	General T.D. appart.			☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
40	30	A	G a k.			☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Niets - Rien

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI
en mag — ~~niet~~ — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — ~~niet~~ — conforme au RGIE
et peut — ~~niet~~ — rester en service.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 10-10-2013
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK 18 m	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK ☐		271 HK ☐		 /
276 AK ☐		271 HK ☐		 /



ELECTRO-TEST
Vincent D'Amico
inspecteur
info@electro-test.be
0438 476 650 805

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu au personnel, de tout accident ou dommage, de tout dommage ou infraction constatée lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.