

DATE DU CONTRÔLE

ADRESSE DU CONTRÔLE

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171 Email info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

AGENT VISITEUR 17/09/2024

Vellereux 24 - 6663 Mabompré

AGRÉMENT RÉGION WALLONNE

Mathieu Laixhay

AGRW. DEP-048/A/01 05/02/2029

RÉF. 04/2024/78184/C01:1





> COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire Gérard #TVA non communiqué Vellereux 24 - 6663 Mabompré Adresse

> SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Situation du réservoir Dans le garage Localisation du dépotage Sur le réservoir

→ RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation Oui Date d'émission, échéance & numéro Voir annexe Capacité autorisée et/ou réelle (litres) 3100 Année d'installation inconnu Certificat d'étanchéité antérieur Origine du réservoir et n° de fabrication non communiqué Non Dimensions du réservoir 3/0.75/1.45

Type de réservoir Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - Métallique

→ CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Bi-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au	Conforme
Soutirage	Par le haut	système de chauffage	
Conduite de ventilation	Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Système de mesure de niveau	pas présent	Système anti-débordement	sifflet 95% - test OK - hauteur de la
Systeme de mesure de miveau	pas present		tige OK
Pollution en dehors du réservoir	Non	Contrôle visuel de l'étanchéité	Etanche

Conclusion: Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 17/09/2027



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

- Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de
- 30 novembre 2000 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)
- une nouvelle technique de controle: le test en depression(in.b. 19.03.2004)
 17 juillet 2003 Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations service
 24 juillet 2008 Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations service.

Fait à : Mabompré

Signature du technicien





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

 Siège social
 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

 Siège d'exploitation
 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

 N° Compte BE57 0688 9789 1035
 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 04/2024/78184/C01:1

> ANNEXES

Système de chauffage



Autorisation d'exploitation





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux
Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

Email info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2024/78184/C01:1

> ANNEXES

Chambre de visite et accessoires

