

Resp. client:
N° commande:
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: cedric.remacle@icloud.com

ProKo.: LS01
N° rapport : 5248136
N° rapp. prov.:
Date: 14/08/2019



Organisme de contrôle a.s.b.l.

Client / Mandant :
REMACLE CEDRIC
RUE DE LA DALE 18
6670 LIMERLE

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID:	Type d'installation: nouvelle	Type de locaux: maison
Lieu de contrôle:	REMACLE CEDRIC RUE DE LA DALE 18 LIMERLE 6670	
Type de contrôle:	examen de conformité avant mise en service	Selon RGIE Art. 86/270
Date du contrôle:	14/08/2019 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/08/2044	Contrôleur: PAUL TRIBOLET JEAN-
Propriété de:	-REMACLE CEDRIC	
Installateur:	-REMACLE CEDRIC	
T.V.A.:	- Carte-ID : -	Délivré à: - Date: -

DESCRIPTION

EAN n°:	N° compteur: -16184969	Index I: -817	Index II: -578
Raccordement: réseau souterrain au aérien	Fourreau:	placé	Plaque d'Isolat.: présente
Tension de serv.: 3 x 400V + N	Protection max.: 40A	Protection princ.: 20A	Interr.: aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.:	type câble: EXVB	nombre conduct: 4	section: 16 mm ²
Câble de raccordement au réseau:	type câble: EXVB	nombre conduct: 4	section: 25 mm ²
Electrode de terre: type: boucle	section: 35 mm ²	Résistance de dispersion: 19 Ohm	
Interrupteur Diff.:	Général: 4p 40A/300mA	est plombé: en ordre	Diff. Supplém.: 4p 40A/300mA
Fonct. bouton d'essai:	en ordre	boucle de défaut: en ordre	Résist. d'isolem. général: 2 MΩ
Installation exécutée conformément aux schémas:	en ordre	Etat du matériel électrique: en ordre	
Protection contre les chocs électriques:	contact direct : en ordre	contact indirect: en ordre	
Continuité PE et liaison équipotential:	en ordre	Matériel fixe et mobile: en ordre	
Description – appareils : <input checked="" type="checkbox"/> voir les schémas en annexe <input checked="" type="checkbox"/> schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation			
Ne sont pas encore placés: <input type="checkbox"/> cuisine <input type="checkbox"/> salle de bains <input type="checkbox"/> chauffage central <input type="checkbox"/> compteur de gaz <input type="checkbox"/> compteur d'eau <input type="checkbox"/> luminaires			
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle <input type="checkbox"/> principale <input type="checkbox"/> supplémentaire			
Nombre de tableaux:	1	Nombre de circuits terminaux:	27

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (!) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut rester en service.
 L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur