Plaats van de elektrische installatie

KRUISBEKSTRAAT 3 Bus 5
2170 MERKSEM

Installateur

p. 1/3
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Vereniging Bureau Veritas vzw
Mechelsesteenweg 128
2018 ANTWERPEN
Tel.: 03/247 95 00
Fax: 03/247 94 99
BTW: BE0407.573.313
Accreditatie ISO17020
Certificaat nr 123-INSP

VERSLAG NR: 200602/075/JVN .....

INSTALLATIE ADRES: KRUISBEKSTRAAT 3 BUS 11 5 E VD LINKS
2170 MERKSEM .....

NAAM EIGENAAR: onbekend .....

Adres: KRUISBEKSTRAAT 3 BUS 11 5 E VD LINKS
2170 MERKSEM .....

OPDRACHTGEVER: jasimmo .....

Adres: schupstraat 18 2018 antwerpen .....

Elektriciteitsverdeler: DNB .....

Meter nr: .....

Index: Dag: ..... kWh ; Nacht: ..... kWh

EAN-code: .....

Proces-verbaal van de gelijkvormigheidscontrole en/of de periodieke controle van een elektrische huishoudelijke installatie op laagspanning en op zeer lage spanning.

Datum van onderzoek: 03/11/2020 ;
Fundering gebouw vóór /~~na~~ 1/10/1981 ; Elektrische installatie ☒ vóór 1/10/1981 ☒ 1/10/1981-31/05/2020 ☐ na 31/05/2020 ;
Type installatie: ☒ wooneenheid ☐ gemeensch. delen v/e residentieel geheel ☐ .....
☐ gebruikstoestel(len) op HS gevoed door LS-installatie (S ≤ 500 VA) ;
Reden van bezoek: ☐ indienstname ☒ periodieke controle ☐ verkoop woning ☐ verzwaring van de installatie

Algemene beschrijving van de aansluiting(en)

Aansluiting: Spanning: 220 V ; Aard van de stroom: ☒ AC ☐ DC ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ;
Voedingskabel hoofdbord (sectie): 2 X 10 mm² ; Type alg. schakelaar: ADS 300/40 ;

Beschrijving van de aardelektrode, de stroombanen en de bescherming ervan

Aardverbindingssysteem: ☒ TT ☐ ..... ; Type aardelektrode: ☐ lus ☒ pen(nen) ☐ ..... ;
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 9

Beschrijving: ☐ Zie schema's in bijlage.

Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40 A 300mA Natte ruimten: 40 A 30 mA

.....
.....
.....

Controle

De controle werd uitgevoerd volgens Boek 1 van het AREI: ☐ Hoofdstuk 6.4. ☒ Hoofdstuk 6.5. ☐ .....
en onze interne procedures. De in hoofdstuk 8.2. bedoelde afwijkende beschikkingen zijn – ~~zijn niet~~ – toegepast.
☐ Er werd gebruik gemaakt van deel 8 in het kader van begin uitvoering voor 01/06/2020 volgens Nota nr.01 aan de erkende organismen.

Aardspreidingsweerstand: 15,3 Ω ; Algemeen isolatieniveau: 10 MΩ

OK	NOK	NVT	
☒	☐	☐	De uitvoering van de elektrische installatie komt overeen met de eendraadsschema's en de situatieplannen.
☒	☐	☐	De staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden,...
☒	☐	☐	De beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.
☒	☐	☐	De werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
☒	☐	☐	De foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
	☐	☐	De continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I.
☒	☐	☐	De visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
☒	☐	☐	De visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
☒	☐	☐	De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
☒	☐	☐	De geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.

Inbreuken / opmerkingen: zie keerzijde voor verduidelijking.

Geen .....
.....
Opmerking : geen enkel de bereikbare gedeeldes werden gekeurd .....

Besluit

De elektrische installatie voldoet – ~~voldoet niet~~ – aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

De differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie werd ~~niet~~ verzegeld.

De ééndraad- en situatieschema's werden – ~~werden niet~~ – voor gezien ondertekend.

☒ Het volgend controlebezoek van de installatie moet worden uitgevoerd vóór 03/11/2045 , alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (hoofdstuk 6.5.).

☐ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken tegenover Boek 1 worden vastgesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole mag in gebruik worden genomen.

☐ Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór ..... .
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Visa van DNB:

.....

Datum: .....

AGENT-BEZOEKER
Valgaeren johan 0473/699431